

Prüfbericht - Fahrzeuge

Stadtteil	Typ	Kennzeichen	Zustand	Mangel-Beschreibung	Gewichtung	Verantwortlich zur Beseitigung
Mitte	LF 10/6	DA-6902	nicht einsatzbereit	Die Dachkennzeichnung ist nicht vorhanden (DIN 14502-3 Abs. 4.1.8).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	LF 10/6	DA-6902	nicht einsatzbereit	Die Ladungssicherung im Geräteraum ist nicht ausreichend.	sonstige	Feuerwehr
Mitte	LF 10/6	DA-6902	nicht einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	LF 10/6	DA-6902	nicht einsatzbereit	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüf Fristen überschritten.	schwerwiegend	Technische Verwaltung
Mitte	LF 10/6	DA-6902	nicht einsatzbereit	Die maximal zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges ist überschritten. Gemäß StVZO ist die Inbetriebnahme eines überladenen Fahrzeuges nicht zulässig.	schwerwiegend	Feuerwehr
Mitte	LF16/12	DA-7400	einsatzbereit	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüf Fristen überschritten.	schwerwiegend	Technische Verwaltung
Mitte	LF16/12	DA-7400	einsatzbereit	Die Ladungssicherung im Mannschaftsraum ist nicht ausreichend und stellt eine Gefährdung dar.	schwerwiegend	Feuerwehr
Mitte	LF16/12	DA-7400	einsatzbereit	Der Aufsteldämpfer der Sitzbank S1 ist defekt.	sonstige	Feuerwehr
Mitte	LF16/12	DA-7400	einsatzbereit	Die Dachkennzeichnung ist nicht vorhanden (DIN 14502-3 Abs. 4.1.8).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	LF16/12	DA-7400	einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	MTF	DA FE 1906	einsatzbereit	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüf Fristen überschritten.	schwerwiegend	Technische Verwaltung
Mitte	MTF	DA FE 1906	einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	PKW	DA FE 1606	einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	ELW 1	DA FW 1106	einsatzbereit	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüf Fristen überschritten.	schwerwiegend	Technische Verwaltung
Mitte	ELW 1	DA FW 1106	einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	GW - L1	DA FW 1641	einsatzbereit	Der Hinweis auf das amtliche Kennzeichen im Bereich des Armaturenbretts fehlt (DIN EN 1846-2).	sonstige	Feuerwehr
Mitte	GW - L1	DA FW 1641	einsatzbereit	Bei den vorgehaltenen Feuerlöschern sind die Prüf Fristen überschritten.	schwerwiegend	Technische Verwaltung
Mitte	GW - L1	DA FW 1641	einsatzbereit	An Rollcontainern sind technische Maßnahmen zur Vermeidung der mechanischen Gefährdungen, die verursacht werden, wenn ein mobiles Arbeitsmittel sich unbeabsichtigt aus dem Stillstand bewegt oder die Fahrt unbeabsichtigt fortsetzt, erforderlich (DGUV-V 49, TRBS 2111 Teil 1, DGUV-G 305-002, Fachempfehlung des FA Technik d. dt. Feuerwehren).	schwerwiegend	Feuerwehr
Mitte	GW - L1	DA FW 1641	einsatzbereit	Der Pflegezustand der Krankenhausdecken ist nicht ausreichend. Eine Lagerung in gereinigter und verpackter Form ist erforderlich.	sonstige	Feuerwehr