

FFW Mardorf/ DGH

Hier: bauliche Mängel Feuerwehrhaus

- 1) Die Tür des Schulungsraums im DGH in Richtung Feuerwehr entspricht nach Aussage der FFW nicht der DIN-Norm und ist darüber hinaus nicht verriegelbar
- 2) Bestehende und (länger) bekannte Grundwasserprobleme im Bereich der FFW-Herrenumkleide/Herren-WC (Feuchtigkeitsgeruch, herabfallende Fliesen)
- 3) Fliesen im WC des Jugendclubs gerissen
- 4) Feuchtigkeit im Heizöllager
- 5) Feuchtigkeit in den Außenwänden
- 6) Starke Schimmelbildung im Abstellraum unter der Treppe
- 7) Eingangstür der FFW schließt entweder nicht, wenn die Zwischentür geschlossen ist oder mit großer Wucht, wenn die Zwischentür geöffnet ist
- 8) Stolperkante an der Eingangstür (UVV)
- 9) Fehlende Beschilderung Fluchtwege
- 10) Gefälle vor der Fahrzeughalle nicht korrekt angelegt, Ablaufrinnen nicht ausreichend, Wasser läuft in die Fahrzeughalle

Wir bitten um einen Sachstandsbericht zu den offensichtlichen Mängeln sowie Informationen zum Zeitplan zur Beseitigung. Wir bitten, den Sachstandsbericht im BPUS zu geben und ihn dem Protokoll beizufügen.

Weiterhin bitten wir um Information, wer die nach unserer Auffassung unnötigen Mehrkosten für folgenden Sachverhalt trägt:

Die Kellerfenster im Bereich DGH wurden nach Auffassung der FFW unnötig getauscht, Klarglasfenster sollten gegen Milchglasfenster getauscht werden, obwohl die Beklebung mit Folie den gleichen Effekt gehabt hätte. Am Ende wurden Klarglasfenster gegen Klarglasfenster getauscht – und diese nun doch mit einer Folie beklebt.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Christian Haß'.

Christian Haß

