

Prüfbericht

Kunde

Stadt Neu-Anspach
Bahnhofstr. 26-28
61267 Neu-Anspach

Auftragnehmer

Die Spielplatzprüfer
Am Steinbruch 16a
64732 Bad König
Tel.: 06063 / 80 33 70 - 0

info@die-spielplatzpruefer.de

Auftragsnummer | Bezeichnung

138 | Hauptprüfung 2024

Datum Prüfung: 15.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie die Dokumentation zur Prüfung von Sportplätzen gemäß DIN EN 18035, GUV 202-044, FLL Sportplatzpflegerichtlinien, DIN 7893, DIN 7899, DIN EN 270, DIN 7900, DIN EN 748, DIN EN 16579, DIN EN 16664, DIN EN 749, DIN 750, DIN EN 1271, DIN EN 1509, DIN EN 1510.

Anlässlich der Sportplatzprüfung 2024 wurden an dem geprüften Sportplatz nachfolgend aufgeführte Mängel festgestellt. Diese Zusammenfassung dient nur der Übersicht. Die Mängel sind ebenso wie zusätzliche Hinweise in den Einzelprüfberichten genauer bezeichnet und mit Fotos dokumentiert. Dort sind auch gegebenenfalls Fristen zur Behebung gesetzt.

Grün: ohne Beanstandungen

Orange: stellen einen Normverstoß dar oder können eventuell zu kleinen Verletzungen führen. Auch sie sollten im Rahmen der Wartung beseitigt werden.

Rot: stellen eine Unfallgefahr dar und sollten umgehend, spätestens innerhalb von 3 Monaten beseitigt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Oliver Haun

Prüfer

Nachprüfung ist erforderlich: Nein


Anlagen: Verzeichnis, Detaillierte Informationen

Verzeichnis


Prüfung	# Gefährdungen / Bewertungen				Seite
01 - Leichtathletikanlage	15	10	1	1	
Gesamt	15	10	1		

Detaillierte Informationen

Spielplatz: 01 - Leichtathletikanlage

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	Eingang	i.O.
		
2	Laufbahn Übersichtsbild	
		

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
3	<p data-bbox="277 1106 392 1133">Laufbahn</p> <p data-bbox="277 1140 1190 1200">Bemerkung: Die Laufbahn ist an mehreren Stellen abgenutzt. Aktuell besteht keine Verletzungsgefahr.</p> 	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
4	<p>Unterstand Bemerkung: Mehrere Holzbretter fehlen und sind beschädigt.</p>	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Abwurfpunkt 1		
5		i.O.
Hochsprungmatte 1		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Diskuswerfen		
7	Übersichtsbild 	
8	Abwurfpunkt 	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
9	<p>Käfig Bemerkung: Der Käfig befindet sich im Umbau.</p> 	
Weitsprunggrube 1		
10	<p>Sprunggrube Bemerkung: Der Sand sollte gereinigt werden.</p> 	n.i.O.
11	<p>Einfassung Bemerkung: Die Einfassung ist beschädigt und verschiebt sich.</p>	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
12	Weitsprunggrube 2 Sprunggrube	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
13	<p data-bbox="276 665 474 696">Absprungbretter</p>   	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
Hochsprungmatte 2		
14	Bemerkung: Zum Zeitpunkt der Prüfung nicht vorhanden. 	
Einstich-Absprung-Komplex		
15	Bemerkung: Die Abdeckungsmatte steht hervor und bildet Stolperkanten.  	n.i.O.
Abwurfpunkt 2		
16	Bemerkung: Löcher innerhalb der Betondecke. Der Bewuchs sollte entfernt werden.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Tor		
17	<p data-bbox="277 712 296 741">1</p> 	i.O.
18	<p data-bbox="277 1189 296 1218">2</p> 	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Spielfeld		
19	<p data-bbox="277 712 384 745">Spielfeld</p> 	i.O.
20	<p data-bbox="277 1189 427 1223">Kanaldeckel</p> <p data-bbox="277 1227 1075 1261">Bemerkung: Die Kanaldeckel sollten mit Fallschutz abgedeckt sein.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
21	<p data-bbox="277 1106 411 1133">Einfassung</p> <p data-bbox="277 1140 943 1167">Bemerkung: Die Einfassung ist stellenweise beschädigt.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Kugelstoßfeld		
22	Bemerkung: Das Feld sollte neu angelegt werden.	n.i.O.
		
Kugelstoßen		
23	1 Bemerkung: Der Übertrittsbalken ist beschädigt.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
24	2 Bemerkung: Der Übertrittsbalken ist beschädigt. 	n.i.O.
25	3 	i.O.
Geländer		
26	Geländerhalterung Bemerkung: Die Geländerhalterung ist scharfkantig gebrochen.	zu beheben

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
27	Sitzgelegenheiten / Bänke	i.O.
28	Verkehrswege und Freiräume	i.O.
29	Bewuchs	i.O.
30	Umfriedung	i.O.