

Maßnahme Nr. NID119

Verbindung: Windecken - Kilianstädten

Stadtteil 1: Außerorts

Stadtteil 2: -

Netzkategorie: Basisverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau / Land

Schutzgebiet: -

Lage:







Situation: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte Oberfläche.

Beschreibung: Sanieren der schadhaften asphaltierten Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.

Fotos:

Hier ist leider kein Foto vorhanden. Hier ist leider kein Foto vorhanden.

Priorität: D Kostenrahmen: 65000 € Kosten-Nutzen-Verhältnis: Ausreichend

Begründung: Schadhafte Oberflächen erhöhen die Sturzgefahr, mindern den Fahrkomfort und führen zu Zeitverlusten. Das Befahren mit Gepäck, bspw. von Einkäufen, kann zu Schäden am Gepäck oder gar zum Verlust einzelner Teile

führen.

Sonstiges: -

Maßnahme Nr. NID119 09/2023



Maßnahme Nr. NID120

Verbindung: -

Heldenbergen

Stadtteil 2:

Stadtteil 1:


Netzkategorie: Basisverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau

Schutzgebiet: WSG

Lage:




Maßnahmentyp: Unbefestigten Weg ausbauen

Straße:

Länge: Ca. 250 Meter

Schulverbindung: Nein

Bike & Ride-Verb.: Nein



Situation: Der bestehende Weg ist unbefestigt.

Beschreibung: Der bestehende Weg soll befestigt werden.

Fotos:



Priorität:

С

Kostenrahmen:

180000€

Kosten-Nutzen-Verhältnis:

Befriedigend

Begründung:

Unbefestigte Wege sind für den Radverkehr nicht geeignet. Bei bzw. nach Niederschlag können sie nicht befahren werden. Im trockenen Zustand besteht erhöhte Sturzgefahr. Das Befahren mit Gepäck, bspw. von Einkäufen, kann zu Schäden am Gepäck oder gar zum Verlust einzelner Teile führen.

Sonstiges: -

Maßnahme Nr. NID120 09/2023



Maßnahme Nr. NID122

Verbindung: -

Heldenbergen

Stadtteil 2:

Stadtteil 1:


Netzkategorie: Basisverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau

Schutzgebiet: WSG

Lage:




Maßnahmentyp: Schadhafte Oberfläche sanieren

Straße:

Länge: Ca. 390 Meter

Schulverbindung: Nein

Bike & Ride-Verb.: Nein



Situation: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte Oberfläche.

Beschreibung: Sanieren der schadhaften asphaltierten Oberfläche auf dem betrachteten Abschnitt.

Fotos:

Hier ist leider kein Foto vorhanden. Hier ist leider kein Foto vorhanden.

Priorität:

D

Kostenrahmen:

125000€

Kosten-Nutzen-Verhältnis:

Ausreichend

Begründung:

Schadhafte Oberflächen erhöhen die Sturzgefahr, mindern den Fahrkomfort und führen zu Zeitverlusten. Das Befahren mit Gepäck, bspw. von Einkäufen, kann zu Schäden am Gepäck oder gar zum Verlust einzelner Teile führen.

Sonstiges: Sanierung nach Abschluss der Kita Bauarbeiten.

Maßnahme Nr. NID122 09/2023



Maßnahme Nr. **S010** 

Verbindung: Erbstadt - Eichen

Stadtteil 1: Eichen

Stadtteil 2:

Netzkategorie: Radhauptverbindung

7790 Kfz / 24h DTV:

Baulast: Bund

Schutzgebiet: -

Lage:




K 851 Straße:

Länge: Ca. 830 Meter

Schulverbindung: Nein

Bike & Ride-Verb.: Nein





Es existiert kein straßenbegleitender Geh- und Radweg. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt. Die Situation: zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h.

Beschreibung: Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges nord-westlich der Fahrbahn. Wenn der Weg durch den landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden soll, kann alternativ ein Wirtschaftsweg gebaut werden.

Fotos:





Gut Priorität: Kostenrahmen: 120000€ Kosten-Nutzen-Verhältnis:

Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund der hohen Kfz-Geschwindigkeiten und der Topografie nicht für den Begründung:

Radverkehr geeignet.

Sonstiges: Diese Maßnahme ist Bestandteil des "Radverkehrskonzept Kreisstraßen 2019" des Main-Kinzig-Kreis. Der ursrpüngliche Verlauf dieser Maßnahme wurde für das Radverkehrskonzept Nidderau aufgrund neuer Planungen angepasst.

Maßnahme Nr. S010 09/2023



Maßnahme Nr. **S022** 

Verbindung: Büdesheim - Windecken

Stadtteil 1: Außerorts

Stadtteil 2: Schöneck

Netzkategorie: Radhauptverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau

Schutzgebiet: LSG, NSG

Lage:



Länge: Ca. 500 Meter

Schulverbindung: Nein Bike & Ride-Verb.: Nein

Straße:



Situation: Die Wege beidseitig der Nidder können nicht durchgängig befahren werden. Die Alternative über die B 521 ist sehr umwegig.

Beschreibung: Neubau eines Geh- und Radwegs als Lückenschluss der bestehenden Wege.

Fotos:



Priorität:

С

Kostenrahmen:

1500000€

Kosten-Nutzen-Verhältnis:

Befriedigend

Begründung:

Diese Verbindung bildet einen Lückenschluss zweier bestehender Wege und dient der direkten Anbindung von Windecken an Büdesheim.

Sonstiges:

Laufende Planung. Um die Erreichbarkeit dieser Verbindung hinreichend zu gewährleisten, kann ein Brückenbauwerk entlang der B 45 als Querungsmöglichkeit der Bahntrasse zum Anschluss des Wohngebiets am "Familienpark Allee-Süd" notwendig sein.

Maßnahme Nr. S022 09/2023



Verbindung: Büdesheim - Windecken

Stadtteil 1: Heldenbergen

Stadtteil 2: Windecken


Netzkategorie: Übergeordnete Radhauptverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau

Schutzgebiet: -

Lage:



Straße: Länge: Ca. 690 Meter
Schulverbindung: Ja
Bike & Ride-Verb.: Ja

Maßnahmentyp: Sonstiges



Situation: Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine wassergebundene Decke mit teilweise grobem Schotter und losem Untergrund.

Beschreibung: Asphaltieren des betrachteten Abschnitts. Um die Befahrbarkeit auf dem Streckenabschnitt kurzfristig zu verbessern, sollen vorhandene Schlaglöcher ausgebessert werden.

Fotos:





Priorität: A Kostenrahmen: 330000€ Kosten-Nutzen-Verhältnis: Gut

Begründung: Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer Kraftaufwand). Durch schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere bei oder nach Regen. Räumen im Winter ist nicht möglich. Erhöhter Verschleiß am Fahrrad / Verschmutzung der Kleidung.

Sonstiges: Laufende Planung. Um die Erreichbarkeit dieser Verbindung hinreichend zu gewährleisten, kann ein Brückenbauwerk entlang der B 45 als Querungsmöglichkeit der Bahntrasse zum Anschluss des Wohngebiets am "Familienpark Allee-Süd" notwendig sein.

Maßnahme Nr. S023 09/2023



Maßnahme Nr. **S026** 

Verbindung: Kilianstädten - Windecken

Stadtteil 1: Außerorts

Stadtteil 2: Schöneck

Netzkategorie: Radhauptverbindung

DTV: 5300 Kfz / 24h

Baulast: Land

Schutzgebiet: WSG

Lage:




Straße: L 3009

Länge: Ca. 2030 Meter

Schulverbindung: Nein

Bike & Ride-Verb.: Ja





Situation: Es existiert kein straßenbegleitender Geh- und Radweg. Der Radverkehr wird auf der Fahrbahn geführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h. Es gibt keine geeignete Alternativverbindung.

Beschreibung: Neubau eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges. Einrichtung eines gesicherten baulichen Übergangs Fahrbahn-Radweg (bei Führung östlich der Landesstraße) am Ortseingang Windecken sowie auf die

Friedhofsstraße in Kilianstädten.

Fotos:





Priorität: B Kostenrahmen: 1300000 € Kosten-Nutzen-Verhältnis: Befriedigend

Begründung: Die Führung auf der Fahrbahn ist aufgrund der hohen Kfz-Geschwindigkeiten, der Topografie und der hohen Verkehrsbelastung nicht für den Radverkehr geeignet.

Sonstiges: Laufende Planung. Es ist zu beachten, dass an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße durch die Gewerbetreibenden ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht.

Maßnahme Nr. S026 09/2023



Maßnahme Nr. **S027** 

Kilianstädten - Windecken Verbindung:

Stadtteil 1: Windecken

Stadtteil 2:


Netzkategorie: Radhauptverbindung

DTV: k.A.

Baulast: Stadt Nidderau / Land

Schutzgebiet: -

Lage:




Maßnahmentyp: Oberfläche asphaltieren

Straße:

Länge: Ca. 230 Meter

Schulverbindung: Nein

Bike & Ride-Verb.: Ja





Der betrachtete Abschnitt verfügt über eine schadhafte wassergebundene Decke mit teilweise grobem Situation:

Schotter.

Beschreibung: Asphaltieren des betrachteten Abschnitts.

Fotos:





Kosten-Nutzen-Verhältnis: Befriedigend Priorität: Kostenrahmen: C 100000€

Wassergebundene Oberflächen verschlechtern die Fahreigenschaften (u.a. höherer Kraftaufwand). Durch Begründung: schlechte Griffigkeit steigt die Unfallgefahr. Dies gilt insbesondere bei oder nach Regen. Räumen im Winter ist

nicht möglich. Erhöhter Verschleiß am Fahrrad / Verschmutzung der Kleidung.

Sonstiges:

Maßnahme Nr. S027 09/2023