


Katholischer Friedhof in Volkmarsen

hier: Maßnahmenvorschlag für Begegnungsplatz und Rückbau Abfallplatz

Friedhofs- und Bauverwaltung sowie VoBI haben sich vor Ort nochmals Gedanken gemacht und schlagen folgende Maßnahmen vor:

Das Neugestaltungskonzept sah die Anlegung eines Begegnungsplatzes im Kreuzungsbereich von zwei Hauptwegen vor (südlich des Einganges Erpeweg). Ebenfalls war der Rückbau der Betonplatte des bisherigen Abfallplatzes angedacht, wenn der neue im Bereich des Eingangs Erpeweg neu hergestellt worden ist.



Abbau Gerätehaus/Betonplatte



Baum-/Heckenpflanzung

Begegnungsplatz

Es wurde vorgeschlagen, den Begegnungsplatz innerhalb der Grundmauerreste des früheren Gebeinhauses anzulegen.

1



2



Dafür wären folgende Maßnahmen nötig:

- Schließung der Bruchsteinlücken auf drei Seite sowie Instandsetzung der Mauerreste (s. Fotos)
- Ausbau des vorh. schadhaften Steinbelages (siehe Fotos 3 + 4) und des darunterliegenden Bodens
- Neuherstellung einer Pflasterfläche im Innenraum des ehem. Gebeinhauses
- Schließung der Lücke zwischen Mauerresten und Grundstücksmauer (siehe Foto 5)
- Herstellung einer kleinen Fußwegeverbindung vom Hauptweg zum neuen Platz (siehe Foto 7)

3 – derzeitiger Bodenbelag und Zustand



4 – derzeitiger Bodenbelag und Zustand



5 – Lücke zwischen den Mauern



6 – Instandsetzungsbedarf Mauer



7 – neue barrierefreie Zuwegung



Das folgende Bild wurde seitens der Verwaltung zwecks Veranschaulichung mithilfe von KI generiert:



Rückbau Betonplatte (Abfallplatz)

Die Verwaltung schlägt vor, die Betonplatte zu entfernen, weil sie nicht mehr benötigt wird.

--- Betonplatte einschneiden, weil diese bis unter die Grundstücksmauer verläuft.


8

9



Weiterhin wird vorgeschlagen, auch die seitliche Natursteinmauer sowie den gepflasterten Weg zurückzubauen, weil diese nicht mehr benötigt werden und starke Unebenheiten im gepflasterten Weg vorhanden sind. Wenn der Weg erhalten bleiben soll, müssten hier zeitnah Instandsetzungsarbeiten ausgeführt werden.

10



11 --- Neusetzung Tiefbord



Anschließend wären die zurückgebauten Flächen mit Mutterboden zu verfüllen und einzusäen.
Lageplan und Skizze:



Neben dem neuen Begegnungsplatz könnte ein Laubbaum neu angepflanzt werden, damit dieser in Zukunft am Vormittag Schatten spenden kann.