

Anlage <u>4</u> des Protokolls
der <u>OB-Dortelweil</u>
vom <u>15.06.2016</u>
<u>Bad Vilbel, 15.06.2016</u>

## Technische Dienste / Bauwesen

### - Fachbereichsleitung -

FB Hauptverwaltung  
- Sitzungsdienst -  
(per Fax: 602-371)

Erik Schächer
Telefon 06101 602-281
Telefax 06101 602-332
e-mail Erik.Schaecher@bad-vilbel.de

### Anfrage der SPD-Fraktion zur Behandlung im Ortsbereich Dortelweil 10.02.2016: Friedhofszustand

Zu 1.

Ein Tor ist grundsätzlich möglich, aber im Haushalt nicht vorgesehen. Ein weiterer Zugang auf den Friedhof würde in der Tat den Zutritt erleichtern, hätte aber den Nachteil, dass querende Passanten statt Straße oder Weg den Durchgang über den Friedhof wählen könnten.

Zu 2.

Witterungsbedingt ist am Ende des doch sehr feuchten Winters der Kiesweg in keinem sehr guten Zustand. Sobald hinreichend lang trockenes Wetter vorhanden ist, wird der Kies ausgebessert.

Zu 3.

Der Weg wird überprüft. Soweit die Stand- und Trittfestigkeit unzureichend ist, wird die Verkehrssicherheit wieder hergestellt.

Bauliche Veränderungen sind im Haushalt nicht vorgesehen.

Schächer  
Fachbereichsleiter