

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
Eltville				bereits beauftragt		
Bolzplatz am Wasserwerk	Altersbeschränkung auf städtischer Website bis 14 Jahre, auf dem Schild fehlt dieser Hinweis, aber ist eine Altersbeschränkung überhaupt notwendig?	Altersbeschränkung für Bolzplätze unter 18 nicht sinnvoll, da das Angebot in der regel gerade zwischen 14 und 18 Jahren gern wahrgenommen wird.				
	Mülleimer und Bänke sollte aufgestellt werden.	1 Bank und ein Mülleimer werden kurzfristig aufgestellt	2.500	2.500		
	Platz von Löchern befreien.	Fräsen, Neueinsaat? Wird immer wieder als Hundespielwiese zweckentfremdet. Hunde graben z.T. Löcher. Diese werden bei Bedarf verfüllt. Befestigung des Untergrundes nicht möglich, da Wasserschutzgebiet.				
	Netze in die Tore hängen, damit es nicht zu oft nötig wird, über den Zaun zu klettern, denn dieser nimmt dabei Schaden. Es gibt außerdem ein großes Loch im Zaun, so dass man auch bei geschlossenem Tor auf den Platz gelangen kann. Zaun reparieren, da Wasserschutzgebiet.	Zaunreparatur kurzfristig. Netze wurden regelmäßig beschädigt (Vandalismus). Tore müssten daher ersetzt werden durch neue mit Metallkorb. Allerdings wurden bei diesen die Zwischendrähte oft herausgebrochen, so dass Verletzungsgefahr an herausstehenden, scharfkantigen Drähten besteht. Dies ist nicht reparabel. Austausch wäre daher oft notwendig. Daher werden weiterhin Tore ohne Netze angeboten.	7.500			

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
Rosengarten (am Sülzbach)	Sonnensegel über Schaukel und Holzspielgerät	Sonnensegel über Spielgerät und Sandkasten wurden in KW 50/2021 installiert (Kosten 2020: 7.500 €). Sonnensegel über Schaukel nicht möglich (Platzbedarf/Fallschutz)	erl.			
Eltville-Ost	Sand erneuern / Wildkraut entfernen	Frühjahr 2022 erfolgt	erl.			
	Schild erneuern, genau wie in der Pestalozzistraße	Schilder erneuert Dez. 2021, Bolzplatzschild schon wieder abgerissen - nachbestellt. Wird in Kürze wieder aufgehängt	erl.			
	Auch hier gab es eine Klage eines Anwohners und ein Gerichtsurteil, noch aktuell?	Gerichtsurteil noch gültig, Aufschließen Morgens/ Abschließen Abends und Sonntags. Dies wird durch Anwohner gemacht.	erl.			
	Sachlage klären und eventuell auch mit den damals beteiligten Bürger*innen sprechen	Sachlage geprüft 2020, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß	erl.			
	Bolzplatz	Grundhafte Oberflächensanierung	12.500			12.500
	Seilbahn Austausch Seile und Anschlag	Sanierungsbedarf 2022, Seile bestellt, nach Lieferung Austausch	3.000		3.000	
	Spielplatz muss mehr gepflegt werden. Verunreinigung auch durch Hundekot.	wird regelmässig in Pflege berücksichtigt	erl.			
Hildegardisstraße	Das etwa 400 m ² Grundstück ist stark verwildert, Anwohner*innen legen ihren Grünschnitt hier ab.		erl.			

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
	Von Pflege ist hier nichts zu sehen, alte Reste von Spielgeräten verfaulen und liegen herum, das Grundstück ist notdürftig gesperrt. Hier müsste dringend aufgeräumt werden.	Spielplatz stillgelegt, Grundstück in Verpachtung	erl.			
	Nutzungsvorhaben klären, gibt es bereits Pläne in der Stadtverwaltung für das Grundstück?	nein	erl.			
Rieslingstraße	Das Schild weist darauf hin, dass der Spielplatz nur bis 12 Jahre ist, warum? Im hinteren Bereich gibt es eine gemütliche Sitzecke, dort treffen sich bestimmt ältere Jugendliche. Machen die Probleme?	Schild wurde Dez. 2021 ersetzt - Altersbeschränkung 14 Jahre - diese gilt für den Spielplatz, nicht jedoch für die gesamte Parkanlage. Treffplatz für Jugendliche im Sommer häufig vermüllt	erl.			
	Ein toter Apfelbaum im hinteren Bereich, ersetzen? Auch totes Holz ist nützlich, z.B. als Nistraum.	Nachpflanzung 2022, in Herbstpflanzung vorgesehen	250		250	
	Unter der Brücke fehlt Pflege. Könnte hier ein Wasserspiel eingerichtet werden?	Wasserspiel braucht Leitungszuführung, sauberes Wasser (Hygiene) und Entwässerungsleitungen, zurückgestellt	35.000			
	Steg und Hangaufstieg sind zu ersetzen		12.500			12.500
	Überprüfung der großen Klötze am Ausgang, da sie größere Risse aufweisen, ein Sicherheitsproblem?	Kein Sicherheitsproblem, da nur Sitzgelegenheit im Park	erl.			

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung* g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
Rieslingstraße	Beim Klettergerüst ist ein Seil im obersten Bereich angerissen und muss dringend ausgetauscht werden, da Sicherheitsrisiko	Seil Reparatur kurzfristig erfolgt, Austausch gesamtes Seilnetz 2023 erforderlich	15.000			15.000
Adelheidstraße / Wilhelm-Kreis-Straße	Basketballkorb	Untergrund muss ertüchtigt werden und Ballfangzaun für Basketballspiel erforderlich. Es gab dort aufgrund der Lärmbelästigung durch Basketballspiel oft Beschwerden, deshalb wurde stattdessen die Tischtennisplatte und Sitzgruppen aufgestellt. Zurückgestellt	14.500			
	Baumstämme zum Balancieren	Balancierangebot an neuem Spielgerät "Frettchen"				
	Holzklattergerüst reparieren	Klettergerüst abgebaut, Aufbau neues Klettergerüst Frühjahr 2022 (Vorlage Magistrat für 14.12.2021; Kosten: rd. 18.000,- €). Lieferung KW 25/2022. Montage wird 2022 abgerechnet	8.000	8.000		
	Schaukeln (re)installieren	Schaukeln neu aufgestellt	erl.			
	plus Nestschaukeln	1 Nestschaukel, klein. Ggf. Aufstellung 2023 oder über Haushaltsrest 2022	3.500			3.500

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
Bolzplatz Pestalozzistraße	Schild erneuern, Hinweis auf Verbot von Glas, Zigaretten etc. fehlt, Altersbeschränkung aufheben und ebenso die Zeit (bis Einbruch der Dunkelheit, auch im Winter?)	Schild erneuert Dez. 2021, Altersbeschränkung, da viele Nutzer aus dem weiteren Umkreis hier am Wochenende stark nutzten (JSSK 2018)/ <u>Lärmbelästigung Anwohner</u>	erl.			
	Bitte Rechtsgrundlage klären, ob die aus den Beschwerden eines Nachbarn resultierenden Gerichtsbeschlüsse noch Gültigkeit haben.	Sachlage geprüft 2019, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß; Hauptkläger wohnt noch da.				
	Zwar keine tiefen Löcher auf dem Platz, aber Pflegezustand katastrophal.	Grundhafte Oberflächensanierung, Freischnitt und Zaunreparatur durchgeführt. Wiedereröffnung ab 19. Mai. PM veranlasst	erl.			
	Wer öffnet und schließt den Bolzplatz? (Kosten für externen Schließdienst 2 x täglich an 6 Tagen/Woche; Jährlich ca. 3.500 €)	Es gab Paten, allerdings wurde Schloß immer wieder ausgetauscht und der Bolzplatz tagsüber von Unbekannten wieder verschlossen (Vermutung: Anwohner, die das stört), sodass die Paten nicht mehr schließen. Schließdienst über Stadtwerke neu organisiert.	erl.			

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
Skateranlage	Auf dem Schild steht, dass Radfahren verboten ist, muss das sein?	Die Anlage ist für Skater gedacht, Nutzung mit Fahrrad ist nicht zulässig und zu riskant (Unfallgefahren groß)	erl.			
	Betonringe, deren Zweck sich den Anwesenden nicht erschließt, werden als Mülleimer benutzt, was nicht besonders schön aussieht. Können die Ringe demontiert werden?	Betonringe dienen seit Jahren als "Mülleimer", da hier viel Müll - leider auch Glasbruch - anfällt und offenbar einige Besucher die Mülltonnen gar nicht nutzen, wenn sie dafür kleinere Entfernungen zurücklegen müssten	erl.			
	Die Restmülltonnen haben gelbe Deckel, das verwirrt, sie sollten durch dunkle Deckel ersetzt werden.	Restmülltonnendeckel werden häufig abgerissen. Diese wurden individuell aus dem vorhandenen Bestand der Stadt ersetzt.	erl.			
	Ein großer Aschenbecher für Zigaretten wäre sinnvoll, es liegen zu viele Kippen herum	Aschenbecher wird in Kürze an Schilderstange integriert	650		650	
	Außerdem könnte eine große Tonne für Glas aufgestellt werden, allerdings ist Glas nur sortenrein zu recyceln.	Siehe oben: "Betonringe". Glastrennung unwahrscheinlich, Glascontainer geprüft: kann im Überschwemmungsgebiet nicht aufgestellt werden (kurzfristige Abholung des Containers nicht möglich bei Hochwasser)	erl.			
	Ein Hundekotbeutelhalter wäre hier ebenfalls sinnvoll.	Hundekot - Tütenspender wird in Kürze aufgestellt	350	350		

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung* g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
RheinSpielWiese	Die Anwesenden diskutieren die Frage, ob es sinnvoll ist, noch mehr Spielgeräte zu installieren und wenn ja welche. Die Rheinwiese wurde extra sparsam möbliert, um den freien Bilck auf den Rhein zu erhalten.	RheinSpielWiese liegt im Überschwemmungsgebiet. Alle Spielgeräte müssen abbaubar sein (wegen gefährlichem Anstau durch angeschwemmtes Material) und es darf kein abschwemmbares Material dort liege (Sand, Fallschutzhähchel oder -kies). Netz und Schaukel müssen daher bei Hochwassergefahr abgebaut werden.	erl.			
	Dennoch werden einige Vorschläge für weitere Spielgeräte gemacht, wie z.B. eine Rutsche, eine Wippe, ein Wasserspielplatz	Mehr Möblierung und Wasserspielplatz aufgrund dessen an dieser Stelle nicht möglich	erl.			
Am Hanach / Schillerweg	Geräte sind voller Tierkot und müssen dringend gereinigt werden. Das zentrale Spielgerät muss nicht nur gereinigt, sondern auch ausgebessert und gerichtet werden.	Reinigung / Ausbesserung kurzfristig erfolgt, muss immer wieder gereinigt werden. In Pflgetournus vorgesehen	erl.			
	Auch auf dem Boden liegt Hundekot, Hunde können auf den Spielplatz laufen, weil ein Zaun fehlt. Dieser müsste (wieder) aufgestellt werden.	Zaunerneuerung / Schließung des bestehenden Zaunes	4.500	4.500		
	Der Spielsand ist ebenfalls völlig verdreckt.	Austausch erfolgt Frühjahr 2022?				
	Eine zusätzliche Sitzbank und ein Tisch (vielleicht mit Schachbrettmuster?) könnten aufgestellt werden. Platz hat überhaupt keine Aufenthaltsqualität.	wird geprüft (Fallschutzabstände)	2.500	2.500		2.500

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
	Die obere Ebene wirkt trostlos (gepflasterte Fläche). Könnten hier Fahrradständer und/oder eine Sitzbank aufgestellt werden? Aufstellung einer Tischtennisplatte oben durch Anlieger angeregt.	Platz reicht für Tischtennisplatte nicht aus. Dort oben gab es früher Sandkasten. Man sitzt nah an Anliegern ohne Blick auf die Kinder und es wird befürchtet, dass sich hier junge Leute im geschützten Raum betrinken und Anlieger belästigen. Fahrradständer aufstellen kurzfristig vorgesehen	500	500		
	Altersbeschränkung (bis 12 Jahre) sollte überprüft werden. Hinweisschilder sind defekt und müssen erneuert werden	Alterbeschränkung bis 14 Jahre wurde im Dez. 2021 auf neuer Beschilderung ausgewiesen	erl.			
Martinstal						
Wiesenthal	Tischtennisplatte versetzen	Versetzung zum Weg hin geplant im Rahmen der Baumaßnahmen 2022				
	Installation Toilette	Toilette an Weinprobierstand vorhanden, Nutzung nur bei Betrieb möglich. Kosten für Unisextoilette, barrierefrei - grob geschätzt ohne Tiefbaukosten - in Spielplatzplanungen zurückgestellt. Es wird momentan geprüft, ob und wo neue öffentliche Toiletten aufgestellt werden können und sollen.	175.000			
		Kosten für mobile Toilette im Container - Instandhaltungskosten jährlich ca.: 12.000 €				

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
	Installation von selbstschließenden Türen?	Versetzung der Tore/Erweiterung Spielplatz geplant für 2022, Tor dient auch der Befahrung und kann daher nicht selbstschließend sein.	erl.			
Erbach						
Sudentenstraße (evang. Kirche)	Boot defekt, Abschiff und Neuanstrich nötig	mittelfristig geplant in 2022				
	Sand dreckig und nicht benutzbar austauschen	Sand ausgetauscht 2022	erl.			
	Schaukel für Kleinkinder aufstellen	Schaukel bestellt, nach Lieferung Einbau	1.800	1.800		
	Tor zum Fußballspielen aufstellen	Kleine Torwand könnte bestellt werden, zum Fußballspiel ist dort zu wenig Platz	2.200	2.200		
	Bänke in den Schatten, Sonnensegel, Nordseite plus einem Tisch	Bänke umsetzen: 850 €; zusätzl. Tisch: 1.250 €; Sonnensegel Installation wegen Fallschutzabständen nicht möglich	2.100		2.100	
	Mülleimer zu den Bänken stellen	Mülleimer an den Bänken wäre sehr ungünstig, da Wespen diese aufsuchen und dann die Sitzenden belästigen.	erl.			
	Karussell streichen	muss ersetzt werden, da ausgeschlagen. Ersatz bestellt, Lieferung für KW 31 zugesagt, dann Einbau		3.500		
	Lokomotive ist sehr klein, kann die verlängert werden?	Wurde nach 2x Vandalismus nur noch als "Kleine Eisenbahn" ersetzt, wurde kurzfristig wieder zerstört und nachbestellt, nach Lieferung Einbau		3.000		

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
Sudentenstraße (evang. Kirche)	Tor zur Straße, damit Kinder nicht raus und Hunde nicht reinlaufen können	Kleinkinderspielplatz - wird nur unter Aufsicht genutzt. Momentanes "Drängelgitter" ausreichend, da Kinder nicht direkt auf die Straße laufen können. Spielplatz ist gepachtet, Einbau Tor daher nicht erforderlich.				
	Aschenbecher vor dem Spielplatz	Wird kurzfristig installiert			600	
Bachhöller Weg	auf Höhe des ersten Tores zum Bach hin, ist ein Zaunteil defekt, Verletzungsgefahr	Reparatur kurzfristig erfolgt				
	Der hölzerne Pavillion an der Seilbahn ist defekt / Kleine Rutsche muss beschattet werden oder nach Norden gedreht werden, viel zu heiß zum Rutschen im Sommer. Beschattung durch große Bäume? Können die bestehenden verpflanzt werden?	Wurde durch Vandalismus direkt nach Aufbau und noch mehrfach im Nachhinein stark beschädigt. Planung / Neuanlage des gesamten Spielplatzes erforderlich - im Zusammenhang mit Hochwasserschutz (Bolzplatz unten ist Überschwemmungsgebiet) abzustimmen	180.000	4.000		174.000
	Seilbahnreparatur	Ersatzseil und Montage bestellt.			2.750	
	Slackline zwischen den Bäumen installieren.	Slacklines schädigen Bäume nachhaltig (Abrieb/Scherbewegung und Druck auf der Rinde/Kambiumablösung), Befestigung an Pfosten erforderlich. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt				
	Sitzmöglichkeiten mit Überdachung schaffen	Waren vorhanden, wurden zerstört. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt				

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
	Aufhebung der Altersbeschränkung, auch ältere Jugendlichen brauchen Aufenthaltsmöglichkeiten	Ältere Jugendliche halten sich da im Sommer oft auf, dies führte schon zu vielen Anliegerbeschwerden. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt.				
Rheinallee (Weinprobierstand)	Drehspielgerät schwergängig, muss geölt werden	Schwergängigkeit durch neue Manschette - TÜV-Vorschrift aus Sicherheitsgründen, da sonst Verletzungsgefahr				
	Häuschen braucht neuen Anstrich	Neues Sandspielhaus bestellt, Reparatur lohnt nicht, da auch Pfosten mitbetroffen. Sobald Lieferung - Einbau (KW 27).		2.500		
	Aufstieg Rutsche defekt	Rutschenaufstieg bestellt, Einbau nach Lieferung			1.200	
	Ständer für Kinderfahrräder					2.500
	Sitzbank um den Baum herum	Fallschutzabstände sind einzuhalten, Fläche ist dafür zu klein	erl.			
	Wippe für die Kleinen	Vorhandene Wippe ist ungefährlich - entspricht den Spielplatznormen, nur 1 Wipptier möglich (Fallschutzabstände dürfen sich nicht überschneiden)				
	Aschenbecher vor Spielplatz	wird am Eingang montiert			350	
Bubenberg	Sand austauschen, Geräte reinigen	Frühjahr 2022	erl.			
	Aschenbecher vor dem Spielplatz montieren	Spielplatz nur für Kleinkinder, gehört zum Baugebiet Bubenberg (vorgeschrieben)	350		350	
	Schilder erneuern	erneuert Dez. 2021				
Hattenheim						

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandhaltung	Planung für 2023 investiv
In der Muhl (Spielecke)	Hygiene schlecht, Rutsche voller Taubendreck, alternativ: Röhrenrutsche?	Spielgerät wurde gespendet, wird mittelfristig bzgl. Röhrenrutsche ggf. bei Neuplanung berücksichtigt . Röhrenrutsche sehr kostenintensiv/Platzbedarf größer				
	Schild erneuern, es fehlt der Hinweis auf Verbot von Hunden, Glas, Zigaretten	Schilder erneuert Dez. 2021	erl.			
	Die unterste Stufe am Klettergerüst ist für kleine Kinder zu hoch angebracht	Spielgerät wurde gespendet, Umbau nicht DIN-gerecht möglich. Wird mittelfristig bei Neuplanung berücksichtigt .				
	Sandkasten zu klein, kann der vergrößert und überdacht werden?	Prüfung mittelfristig für Neuanlage (ca. 2.500 €)				
Waldbachstraße (Spiel- und Bolzplatz)	Beschattung durch große Bäume über Bagger, Lock, Bank und Sitzecke.	Baumpflanzung muss Beschattungswirkung erst entfalten.	3.000			3.000
	Sonnensegel über Bagger, Lock, Bank und Sitzecke.	Kosten Sonnensegel 7.500 €, Fallabstände müssen geprüft werden.	7.500			7.500
	Neues Dach über Sitzecke.	Dach wurde zerstört. Bedenken wegen Sonnensegel - da hier viel Vandalismus erfolgt				
	Eisenbahn	durch Vandalismus zerstört, neu bestellt. Sobald Lieferung: Einbau		3.000		
	Seilbahnreparatur erforderlich	Seil bestellt, inkl. Montage			2.750	
	Karussell schleift und die Sitzbretter müssen abgeschliffen werden.	Karussell kurzfristig gewartet				
	Leuchtturm braucht einen neuen Anstrich.	Vorgesehen für Frühjahr 2022				

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
Waldbachstraße (Spiel- und Bolzplatz)	Bagger müsste an die Seite gerückt werden, so dass keine Kinder mehr unbeabsichtigt umgehauen werden.	Bagger braucht Fallschutzbereich. Ggf. Sandkasten erweitern oder für Kleinkinder gesondert aufstellen.	2.800			2.800
Burggraben	Neues Torzaunelement an die obere, direkt neben der Burg liegende Seite, damit man mit Kinderwagen leichter zur Bank kommt.	Nachvollziehbarer Wunsch. Jedoch Sicherheitsrisiko: Dies ist ein sehr breites Pfliegerotor, wenn es offen stehen bleibt, können die Kinder direkt auf die Straße laufen und es besteht Verletzungsgefahr (Fallschutzräume)	erl.			
	Vorhandenes Tor schließt zu schnell, man kommt mit Kinderwagen und Kleinkind kaum durch. Bitte einstellen, dass es langsamer zufällt.	Das Tor muss zum Schutz der Kinder schnell schließen, damit sie nicht einfach herauslaufen können	erl.			
	Ein Anwohner schlägt vor, von außen einen Schieberiegel an das Tor zu befestigen, damit kleine Kinder nicht unbemerkt auf die Straße rennen können.	Schieberiegel ungünstig, da Kinder dann auch selbständig nicht mehr aus dem Tor heraus können.	erl.			
Rheinallee	Häuschen und Schiff brauchen einen neuen Anstrich	Vorgesehen für Frühjahr 2022				
	Bänke sollten in den Schatten verschoben werden auf den Hügel. Eine Sitzgruppe im Schatten wäre schön.	Umbau wird geprüft - neue Sitzgruppe:	4.500	4.500		
	Zugang vergrößern, Erdreich anheben, um Zugang für Kinderwagen zu erleichtern.	Erweiterung Zugang wird geprüft - neues Tor	5.000	5.000		

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
Rauenthal						
Reitschulgasse	Eine zusätzliche Mülltonne aufstellen an der Bubenhäuser Höhe.	Wird in Gesamtkonzeption berücksichtigt (betrifft Grünflächen) - ggf. Aufstellung im Frühjahr 2022	erl.			
	Sandspielhaus muss erneuert werden	Bestellt - sobald Lieferung: Einbau		2.500		
Taunusstraße	Die Nestschaukel wurde abmontiert, war aber eigentlich ein Highlight, kann sie wieder angebracht werden?	Nestschaukel wurde bemängelt - und nun aufgestellte Schaukel gewünscht und installiert. Mehr passt wegen Fallschutzabständen nicht hierher.	erl.			
	Wäre es möglich, die Betonwand zu verschönern?	wird geprüft - Garagenwand privat				
Allgemein	Wipptiere: 3 zu ersetzen	Wipptiere: 2.400 € (bestellt, Einbau nach Lieferung) zuzügl. Ggf. Ersatzbeschaffung nach TÜV-Prüfung (Ende Juni 2022) zuzügl. Vandalismus 4.600 € (geschätzt nach Jahresdurchschnitt)	7.000	7.000		
Gesamtsumme Schätzung	*Kostenschätzungen nur investive Maßnahmen - inkl. Einbau -	investiv bereits beauftragt 2022: 27.550 € / noch zu beauftragen:	514.000	57.350		235.800

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung g*	Planung für 2022 investiv	2022 Instandha ltung	Planung für 2023 investiv
Planung für Mittelanmeldung investiv 2023:						
Spielplätze Allgemein, Inv.Nr. I0636610-01	gemäß Kostenschätzung: 61.800 € (zuzüglich 174.000 € für Bachhöller Weg / Neuanlage, siehe unten)					61.800
	zuzügl. Allgem. Kosten Ersatz nach Vandalismus und durch TÜV-Prüfung ersichtliche Mängel	geschätzt nach Erfahrungswerten				10.500
Summe:						72.300
Spielplatz Bachhöll, Inv.Nr. I0636610-....	(Entwurf 2022: 4.000 €), Planung 17.600 €, Bausumme 158.500 €	Es besteht Abstimmungsbedarf wegen der Maßnahmen zum Hochwasserschutz (automatischer Rechen geplant). Hier muss die Planung koordiniert werden, da auch Wegebau geeignet für Zufahrt zum Rechen integriert werden muss				174.000