

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	34 / LP 21-26 STVV
---	------------	-------------------------------

Az.: 3/2/572.12	Erlensee, den 27.05.2021
Fb.: Hochbau und Liegenschaften	

Betr.:	Aufheben eines Sperrvermerks bei der Investitionsnummer I3020 – Hochbaumaßnahmen Hallenbad
--------	---

Anlagen	Bilder Sauna / Bilder der Außensauna Die Anlagen wurden bereits mit der Einladung zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 10.06.2021 versandt
----------------	---

Beratungsfolge	Termin	
Bau- und Umweltausschuss vom	10.06.2021	3. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2021	7. Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	3.1.41 / I3020
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Der Sperrvermerk bei dem Produkt 424.20 „Bereitstellung und Betrieb Hallenbad“, Investitionsnummer I3020 „Hochbaumaßnahmen Hallenbad“ in Höhe von 175.000 € (150.000 € Außensauna, 25.000 € Saunagarten) wird aufgehoben.

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung hat das Produkt 424. 20 „Bereitstellung und Betrieb Hallenbad“, Investitionsnummer I3020 „Hochbaumaßnahmen Hallenbad“ mit einem Sperrvermerk versehen. Vor einer Freigabe und Verausgabung der entsprechenden Mittel, möchte die Stadtverordnetenversammlung über den Bau- und Umweltausschuss sich im Detail mit der Herleitung und der Notwendigkeit der entsprechenden Kosten befassen.

Die Saunaanlage ist seit November 2011 im Betrieb. Vereinzelt ist es vorgekommen, dass sich Holzleisten, welche um Fenster oder Tür befestigt sind, gelöst haben und herab- bzw. umgefallen sind. Des Weiteren musste 2019 das Schutzgitter um den Ofen erneuert werden, um die Standsicherheit zu gewährleisten.

Das Holz in der Schwitzkabine zieht sich immer weiter auseinander. Darunter ist die Dachisolierung sichtbar zu erkennen. Von den Sitzflächen reißen immer wieder Holzteile auf, wodurch eine Verletzungsgefahr für Saunagäste besteht. Gravierend ist auch die zunehmende Brandgefahr durch das gealterte Holz.

Das Dach der Sauna vermodert durch das älter werden des Holzes immer mehr, sodass es immer maroder wird.