

Mängelliste bzw. Verbesserungsmöglichkeiten:

1. Beschädigte Glasscheiben

Gemäß Aussage Herrn Pfeiffer wurde dies bereits mehrfach vom Tüv bemängelt. Aus Sicherheitsgründen sollte hier eine hohe Priorität eingeräumt werden (siehe Foto).

2. Wassereintritt im nordöstlichen Teil der Halle

Vermutlich nur bei Schneetreiben – sollte überprüft werden

3. Defekte Wandvertäfelung östliches Garagentor. Vorschlag von Herrn Pfeiffer ob in diesem Zusammenhang eine komplette Neugestaltung mit Prellwand an den Stirnseiten sinnvoll ist (wäre heute Standard).

4. Unebenheiten im Zentimeterbereich (siehe beigefügtes Foto)

5. Losgelöste Halterung eines Heizungsrohrs – sollte neu fixiert werden.

6. Fehlender Zylinder Umkleideraum (Damen)

7. Kleinere Ausbrüche (Decke und Fenster im westlichen Lagerraum) – kleinere Ausbesserungsarbeiten, können sicherlich vom Bauhof behoben werden.

8. Schwere Tore zu Lagerräumen – unhandlich...

9. Scheinbar unnötige Elektroinstallationen können evtl. entfernt werden.

10. Vorschlag von Herrn Pfeiffer den Heizlüfter zu verkleiden um evtl. Schäden vorzubeugen.

Die Frage was hier teurer kommt...?



