

Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
<b>Eltville</b>				
<b>Bolzplatz am Wasserwerk</b>	Altersbeschränkung auf städtischer Website bis 14 Jahre, auf dem Schild fehlt dieser Hinweis, aber ist eine Altersbeschränkung überhaupt notwendig?	Altersbeschränkung für Bolzplätze unter 18 nicht sinnvoll, da das Angebot in der Regel gerade zwischen 14 und 18 Jahren gern wahrgenommen wird.		
	Mülleimer und Bänke sollte aufgestellt werden.	1 Bank und ein Mülleimer wurden aufgestellt, Bank wurde	2.500	
	Platz von Löchern befreien.	Fräsen, Neueinsaat? Wird immer wieder als Hundespielwiese zweckentfremdet. Hunde graben z.T. Löcher. Diese werden bei Bedarf verfüllt. Befestigung des Untergrundes nicht möglich, da Wasserschutzgebiet.		
	Netze in die Tore hängen, damit es nicht zu oft nötig wird, über den Zaun zu klettern, denn dieser nimmt dabei Schaden. Es gibt außerdem ein großes Loch im Zaun, so dass man auch bei geschlossenem Tor auf den Platz gelangen kann. Zaun reparieren, da Wasserschutzgebiet.	Zaunreparatur kurzfristig. Netze wurden regelmäßig beschädigt (Vandalismus). Tore müssten daher ersetzt werden durch neue mit Metallkorb. Allerdings wurden bei diesen die Zwischendrähte oft herausgebrochen, so dass Verletzungsgefahr an herausstehenden, scharfkantigen Drähten besteht. Dies ist nicht reparabel. Austausch wäre daher oft notwendig. Daher werden weiterhin Tore ohne Netze angeboten.	7.500	
<b>Rosengarten (am Sülzbach)</b>	Sonnensegel über Schaukel und Holzspielgerät	Sonnensegel über Spielgerät und Sandkasten wurden in KW 50/2021 installiert (Kosten 2020: 7.500 €). Sonnensegel über Schaukel nicht möglich (Platzbedarf/Fallschutz)	erl.	
<b>Eltville-Ost</b>	Sand erneuern / Wildkraut entfernen	Frühjahr 2022 erfolgt	erl.	

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
	Schild erneuern, genau wie in der Pestalozzistraße	Schilder erneuert Dez. 2021, Bolzplatzschild schon wieder abgerissen - nachbestellt. Wurde wieder aufgehängt	erl.	
	Auch hier gab es eine Klage eines Anwohners und ein Gerichtsurteil, noch aktuell?	Gerichtsurteil noch gültig, Aufschließen Morgens/ Abschließen Abends und Sonntags. Dies wird durch Anwohner gemacht.	erl.	
	Sachlage klären und eventuell auch mit den damals beteiligten Bürger*innen sprechen	Sachlage geprüft 2020, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß	erl.	
	Bolzplatz	Grundhafte Oberflächensanierung ist beauftragt, witterungsbedingt zurückgestellt	12.500	12.500
	Seilbahn Austausch Seile und Anschlag	Sanierungsbedarf 2022, Seile ausgetauscht	erl.	
	Spielplatz muss mehr gepflegt werden. Verunreinigung auch durch Hundekot.	wird regelmässig in Pflege berücksichtigt. Ordnungspolizei wurde aktuell dort hingeschickt zur Kontrolle bzgl. Hunden	Dauerthema	
<b>Hildegardisstraße</b>	Das etwa 400 m <sup>2</sup> Grundstück ist stark verwildert, Anwohner*innen legen ihren Grünschnitt hier ab.		erl.	
	Von Pflege ist hier nichts zu sehen, alte Reste von Spielgeräten verfaulen und liegen herum, das Grundstück ist notdürftig gesperrt. Hier müsste dringend aufgeräumt werden.	Spielplatz stillgelegt, Grundstück in Verpachtung	erl.	
	Nutzungsvorhaben klären, gibt es bereits Pläne in der Stadtverwaltung für das Grundstück?	nein	erl.	

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
<b>Rieslingstraße</b>	Das Schild weist darauf hin, dass der Spielplatz nur bis 12 Jahre ist, warum? Im hinteren Bereich gibt es eine gemütliche Sitzecke, dort treffen sich bestimmt ältere Jugendliche. Machen die Probleme?	Schild wurde Dez. 2021 ersetzt - Altersbeschränkung 14 Jahre - diese gilt für den Spielplatz, nicht jedoch für die gesamte Parkanlage. Treffplatz für Jugendliche im Sommer häufig vermüllt	erl.	
	Steg und Hangaufstieg sind zu ersetzen	Neuplanung und -anlage 2023/2024; Planung erstellt, Magistrat hat zugestimmt. Ausschreibung in Vorbereitung		50.000
	Ein toter Apfelbaum im hinteren Bereich, ersetzen? Auch totes Holz ist nützlich, z.B. als Nistraum.	Nachpflanzung mit Neuanlage 2024		
	Unter der Brücke fehlt Pflege. Könnte hier ein Wasserspiel eingerichtet werden?	Wasserspiel braucht Leitungszuführung, sauberes Wasser (Hygiene) und Entwässerungsleitungen, zurückgestellt	45.000	
<b>Rieslingstraße</b>	Überprüfung der großen Klötze am Ausgang, da sie größere Risse aufweisen, ein Sicherheitsproblem?	Kein Sicherheitsproblem, da nur Sitzgelegenheit im Park	erl.	
	Beim Klettergerüst ist ein Seil im obersten Bereich angerissen und muss dringend ausgetauscht werden, da Sicherheitsrisiko	Seil Reparatur kurzfristig erfolgt, Austausch gesamtes Seilnetz 2023 erforderlich. Austausch (mit Fundamentprüfung) beauftragt, Durchführung voraussichtl. März 2024		
		Torschließung bemängelt durch TÜV: 2 neue automat. Torschließer eingebaut	erl.	3.000

Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
<b>Adelheidstraße / Wilhelm-Kreis-Straße</b>	Basketballkorb	Untergrund muss ertüchtigt werden und Ballfangzaun für Basketballspiel erforderlich. Es gab dort aufgrund der Lärmbelästigung durch Basketballspiel oft Beschwerden, deshalb wurde stattdessen die Tischtennisplatte und Sitzgruppen aufgestellt. Zurückgestellt	14.500	
	Baumstämme zum Balancieren	Balancierangebot an neuem Spielgerät "Frettchen"	erl.	
	Holzklettergerüst reparieren	Klettergerüst abgebaut, Aufbau neues Klettergerüst Frühjahr 2022 (Vorlage Magistrat für 14.12.2021; Kosten: rd. 18.000,- €). Lieferung KW 25/2022. Montage wird 2023 abgerechnet	erl.	
	Schaukeln (re)installieren	Schaukeln neu aufgestellt	erl.	
	plus Nestschaukeln	1 Nestschaukel, klein. Aufstellung 2024 eingeplant	3.500	
<b>Bolzplatz Pestalozzistraße</b>	Schild erneuern, Hinweis auf Verbot von Glas, Zigaretten etc. fehlt, Altersbeschränkung aufheben und ebenso die Zeit (bis Einbruch der Dunkelheit, auch im Winter?)	Schild erneuert Dez. 2021, Altersbeschränkung, da viele Nutzer aus dem weiteren Umkreis hier am Wochenende stark nutzten (JSSK 2018)/ Lärmbelästigung Anwohner	erl.	
	Bitte Rechtsgrundlage klären, ob die aus den Beschwerden eines Nachbarn resultierenden Gerichtsbeschlüsse noch Gültigkeit haben.	Sachlage geprüft 2019, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß; Hauptkläger wohnt noch da.		
	Zwar keine tiefen Löcher auf dem Platz, aber Pflegezustand katastrophal.	Grundhafte Oberflächensanierung, Freischnitt und Zaunreparatur durchgeführt. Wiedereröffnung ab 19. Mai. PM veranlasst	erl.	

Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
	Wer öffnet und schließt den Bolzplatz? (Kosten für externen Schließdienst 2 x täglich an 6 Tagen/Woche; Jährlich ca. 3.500 €)	Es gab Paten, allerdings wurde Schloß immer wieder ausgetauscht und der Bolzplatz tagsüber von Unbekannten wieder verschlossen (Vermutung: Anwohner, die das stört), sodass die Paten nicht mehr schließen.		
<b>Skateranlage</b>	Auf dem Schild steht, dass Radfahren verboten ist, muss das sein?	Die Anlage ist für Skater gedacht, Nutzung mit Fahrrad ist nicht zulässig und zu riskant (Unfallgefahren groß)	erl.	
	Betonringe, deren Zweck sich den Anwesenden nicht erschließt, werden als Mülleimer benutzt, was nicht besonders schön aussieht. Können die Ringe demontiert werden?	Betonringe dienen seit Jahren als "Mülleimer", da hier viel Müll - leider auch Glasbruch - anfällt und offenbar einige Besucher die Mülltonnen gar nicht nutzen, wenn sie dafür kleinere Entfernungen zurücklegen müssten.	erl.	
	Die Restmülltonnen haben gelbe Deckel, das verwirrt, sie sollten durch dunkle Deckel ersetzt werden.	Restmülltonnendeckel werden häufig abgerissen. Diese wurden individuell aus dem vorhandenen Bestand der Stadt ersetzt.	erl.	
	Ein großer Aschenbecher für Zigaretten wäre sinnvoll, es liegen zu viele Kippen herum.	Aschenbecher wurde an Schilderstange integriert und mehrfach abgerissen. Dann besteht Verletzungsgefahr. Daher wurde er nicht mehr ersetzt	erl.	
	Außerdem könnte eine große Tonne für Glas aufgestellt werden, allerdings ist Glas nur sortenrein zu recyceln.	Siehe oben: "Betonringe". Glastrennung unwahrscheinlich, auch Aufstellung von Glascontainern geprüft: kann im Überschwemmungs-gebiet nicht aufgestellt werden (kurzfristige Abholung des Containers nicht möglich bei Hochwasser)	erl.	
	Ein Hundekotbeutelhalter wäre hier ebenfalls sinnvoll.	Hundekot - Tütenspender hängt über dem Mülleimer	erl.	

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
<b>RheinSpielWiese</b>	Die Anwesenden diskutieren die Frage, ob es sinnvoll ist, noch mehr Spielgeräte zu installieren und wenn ja welche. Die Rheinwiese wurde extra sparsam möbliert, um den freien Blick auf den Rhein zu erhalten.	RheinSpielWiese liegt im Überschwemmungsgebiet. Alle Spielgeräte müssen abbaubar sein (wegen gefährlichem Anstau durch angeschwemmtes Material) und es darf kein abschwemmbares Material dort liegen (Sand, Fallschutzhäcksel oder -kies). Netz und Schaukel müssen daher bei Hochwassergefahr abgebaut werden.	erl.	
	Dennoch werden einige Vorschläge für weitere Spielgeräte gemacht, wie z.B. eine Rutsche, eine Wippe, ein Wasserspielplatz	Mehr Möblierung und Wasserspielplatz aufgrund dessen an dieser Stelle nicht möglich	erl.	
<b>Am Hanach / Schillerweg</b>	Geräte sind voller Tierkot und müssen dringend gereinigt werden. Das zentrale Spielgerät muss nicht nur gereinigt, sondern auch ausgebessert und gerichtet werden.	Reinigung / Ausbesserung ist kurzfristig erfolgt, muss immer wieder gereinigt werden. In Pflgetournus vorgesehen	erl.	
	Auch auf dem Boden liegt Hundekot, Hunde können auf den Spielplatz laufen, weil ein Zaun fehlt. Dieser müsste (wieder) aufgestellt werden.	Zaunerneuerung / Schließung des bestehenden Zaunes zurückgestellt aufgrund fehlender Haushaltsmittel, Planung für 2024	6.500	
	Der Spielsand ist ebenfalls völlig verdreckt.	Austausch ist aktuell wieder erfolgt im März 2023		
	Eine zusätzliche Sitzbank und ein Tisch (vielleicht mit Schachbrettmuster?) könnten aufgestellt werden. Platz hat überhaupt keine Aufenthaltsqualität.	Fallschutzabstände sind einzuhalten, hier ist für weitere Möblierung kein zusätzlicher Platz vorhanden. Durch Ersatz der Bank mit Sitzgruppe würde die Zufahrt zu sehr eingeengt, daher ist das nicht möglich	erl.	

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
	Die obere Ebene wirkt trostlos (gepflasterte Fläche). Könnten hier Fahrradständer und/oder eine Sitzbank aufgestellt werden? Aufstellung einer Tischtennisplatte oben durch Anlieger angeregt.	Platz reicht für Tischtennisplatte nicht aus. Dort oben wurden kurzfristig Fahrradständer installiert.	erl.	2.500
	Altersbeschränkung (bis 12 Jahre) sollte überprüft werden. Hinweisschilder sind defekt und müssen erneuert werden	Alterbeschränkung bis 14 Jahre wurde im Dez. 2021 auf neuer Beschilderung ausgewiesen	erl.	
<b>Stadtpark Fitnessparcours</b>		Instandsetzung erfolgt	erl.	
<b>Martinstal</b>				
<b>Wiesenthal</b>	Tischtennisplatte versetzen	Versetzung zum Weg hin geplant im Rahmen der Umbaumaßnahmen 2023	erl.	
	Installation Toilette	Toilette an Weinprobierstand vorhanden, Nutzung nur bei Betrieb möglich. Kosten für Unisextoilette, barrierefrei - grob geschätzt ohne Tiefbaukosten - in Spielplatzplanungen zurückgestellt. Es wird momentan geprüft, ob und wo neue öffentliche Toiletten aufgestellt werden können und sollen.	175.000	
		Kosten für mobile Toilette im Container - Instandhaltungskosten jährlich ca.: 12.000 €		
	Installation von selbstschließenden Türen?	Versetzung der Tore/Erweiterung Spielplatz geplant für 2022, Tor dient auch der Befahrung und kann daher nicht selbstschließend sein.	erl.	

Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
	Neuanlage Spielgerät für ältere Kinder (Alter 5 bis 14), Montagekosten	Montagekosten Spielgerät RIKU	erl.	5.000
<b>Erbach</b>				
<b>Sudentenstraße (evang. Kirche)</b>	Boot defekt, Abschiff und Neuanstrich nötig	Ersatz Hauptspielgerät 2023, Pfahlhaus mit Rutsche, Treppe und Kletternetz-Aufstieg	erl.	
	Sand dreckig und nicht benutzbar austauschen	Sand ausgetauscht 2022	erl.	
	Schaukel für Kleinkinder aufstellen	Schaukel bestellt, nach Lieferung Einbau	erl.	
	Tor zum Fußballspielen aufstellen	Für Torwand und zum Fußballspiel ist dort zu wenig Platz.	erl.	
	Bänke in den Schatten, Sonnensegel, Nordseite plus einem Tisch	Bänke umgesetzt und mit Tisch ergänzt, Wipptiere und Sandkasten gesetzt	erl.	
	Mülleimer zu den Bänken stellen	Mülleimer an den Bänken wäre sehr ungünstig, da Wespen diese aufsuchen	erl.	
	Karussell streichen	Ersetzt	erl.	
	Lokomotive ist sehr klein, kann die verlängert werden?	Wurde nach 2x Vandalismus nur noch als "Kleine Eisenbahn" ersetzt, wurde kurzfristig wieder zerstört und ersetzt	erl.	
	Tor zur Straße, damit Kinder nicht raus und Hunde nicht reinlaufen können	Momentanes "Drängelgitter" ausreichend, da Kinder nicht direkt auf die Straße laufen können. Einbau Tor daher nicht erforderlich. Spielplatz ist gepachtet.	erl.	
	Aschenbecher vor dem Spielplatz	Ist links vom Eingang installiert	erl.	
	Mauer farbig anlegen?	Genehmigung erteilt vom Vorstand der Evang. Kirche (Eigentümer) am 08.05.2023	erl.	
	Mauer	Auf Anregung des Ortsbeirates wurde die Mauer repariert und neu überstrichen	erl.	



Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
	Wandbilder	Auf Anregung des Ortsbeirates wurde Theatermaler Albrecht für Wandbemalung (Themen: Feuer, Wasser, Erde, Luft mit heim. Tieren) beauftragt, gem. Vorentwürfen. Durchführung witterungsbedingt im Frühjahr 2024		
<b>Bachholler Weg</b>	auf Höhe des ersten Tores zum Bach hin, ist ein Zaunteil defekt, <u>Verletzungsgefahr</u>	Reparatur kurzfristig erfolgt	erl.	
	Der hölzerne Pavillion an der Seilbahn ist defekt / Kleine Rutsche muss beschattet werden oder nach Norden gedreht werden, viel zu heiß zum Rutschen im Sommer. Beschattung durch große Bäume? Können die bestehenden verpflanzt werden?	Wurde durch Vandalismus direkt nach Aufbau und noch mehrfach im Nachhinein stark beschädigt. <b>Planung / Neuanlage</b> des gesamten Spielplatzes erforderlich - Mittelanmeldung für 2024 erfolgt. Neuanlage soll 2024 mit Bürgerbeteiligung geplant und dann umgesetzt werden		
	Seilbahnreparatur		erl.	
	Slackline zwischen den Bäumen installieren.	Slacklines schädigen Bäume nachhaltig (Abrieb/Scherbewegung und Druck auf der Rinde/Kambiumablösung), Befestigung an Pfosten erforderlich. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt		
	Sitzmöglichkeiten mit Überdachung schaffen	Waren vorhanden, wurden zerstört. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt		
	Aufhebung der Altersbeschränkung, auch ältere Jugendlichen brauchen Aufenthaltsmöglichkeiten	Ältere Jugendliche halten sich da im Sommer oft auf, dies führte schon zu vielen Anliegerbeschwerden. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt.		

Spielplatz	JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*	Planung für 2023 investiv
<b>Rheinallee (Weinprobiertand)</b>	Drehspielgerät schwergängig, muss geölt werden	Schwergängigkeit durch neue Manschette - TÜV-Vorschrift aus Sicherheitsgründen, da sonst Verletzungsgefahr		
	Häuschen braucht neuen Anstrich	Neues Sandspielhaus geliefert, Reparatur lohnt nicht, da auch Pfosten mitbetroffen. Einbau erfolgt	erl.	
	Aufstieg Rutsche defekt	Rutschenaufstieg 2022 ersetzt		
	Ständer für Kinderfahräder	Um den Eingang sind überall Bänke angeordnet, auf dem Gehweg kann kein Fahrradständer aufgestellt werden. Zurückgestellt		
	Sitzbank um den Baum herum	Fallschutzabstände sind einzuhalten, Fläche ist dafür zu klein	erl.	
	Wippe für die Kleinen	Vorhandene Wippe ist ungefährlich - entspricht den Spielplatznormen, nur 1 Wipptier möglich (Fallschutzabstände dürfen sich nicht überschneiden)	erl.	
	Aschenbecher vor Spielplatz	wurde am Eingang montiert		
<b>Bubenberg</b>	Sand austauschen, Geräte reinigen		erl.	
	Aschenbecher vor dem Spielplatz montieren	Spielplatz nur für Kleinkinder, gehört zum Baugebiet Bubenberg (vorgeschrieben), Aschenbecher wurde am Eingang montiert	erl.	
	Schilder erneuern	erneuert Dez. 2021	erl.	
<b>Hattenheim</b>				
<b>In der Muhl (Spielecke)</b>	Hygiene schlecht, Rutsche voller Taubendreck, alternativ: Röhrenrutsche?	Spielplatz wird in Kürze geschlossen und abgebaut - soll als Grünfläche mit Sitzgruppe ausgestattet werden		
<b>Waldbachstraße (Spiel- und Bolzplatz)</b>	Beschattung durch große Bäume über Bagger, Lock, Bank und Sitzecke.	Baumpflanzung muss Beschattungswirkung erst entfalten. Angebot wurde angefragt	3.000	3.000
	Sonnensegel über Bagger, Lock, Bank und Sitzecke.	Kosten 1 Sonnensegel mind. 10.500 €, Fallabstände müssen geprüft werden. Zurückgestellt	10.500	

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
	Neues Dach über Sitzecke.	Dach wurde zerstört. Bedenken wegen Sonnensegel - da hier viel Vandalismus erfolgt. Ersatz durch neue überdachte Sitzecke mittelfristig, ist bestellt. Lieferung im Frühjahr 2024	3.500	
	Eisenbahn	durch Vandalismus zerstört, neue eingebaut	erl.	
	Seilbahnreparatur erforderlich	Seil ersetzt, Fallschutz erneuert	erl.	
	Karussell schleift und die Sitzbretter müssen abgeschliffen werden.	Karussell kurzfristig gewartet, Reparatur Sitzbretter durchgeführt		
	Leuchtturm braucht einen neuen Anstrich.	Vorgesehen für Frühjahr 2024		
	Bagger müsste an die Seite gerückt werden, so dass keine Kinder mehr unbeabsichtigt umgehauen werden.	Bagger braucht Fallschutzbereich. Sandkasten mit Dach für Kleinkinder geliefert - wird in Kürze aufgestellt.	3.600	3.600
		Fußballtore müssen ersetzt werden, bestellt. Lieferung im Frühjahr 2024	8.500	8.500
		Neuanlage Bolzbereiche um Tore wird mit Neuaufstellung der Tore anvisiert	4.500	
<b>Burggraben</b>	Neues Torzaunelement an die obere, direkt neben der Burg liegende Seite, damit man mit Kinderwagen leichter zur Bank kommt.	Nachvollziehbarer Wunsch. Jedoch Sicherheitsrisiko: Dies ist ein sehr breites Pflögetor, wenn es offen stehen bleibt, können die Kinder direkt auf die Straße laufen und es besteht Verletzungsgefahr (Fallschutzräume)	erl.	
	Vorhandenes Tor schließt zu schnell, man kommt mit Kinderwagen und Kleinkind kaum durch. Bitte einstellen, dass es langsamer zufällt.	Das Tor muss zum Schutz der Kinder schnell schließen, damit sie nicht einfach herauslaufen können. Neuer Schließmechanismus eingebaut	erl.	750

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
	Ein Anwohner schlägt vor, von außen einen Schieberiegel an das Tor zu befestigen, damit kleine Kinder nicht unbemerkt auf die Straße rennen können.	Schieberiegel ungünstig, da Kinder dann auch selbständig nicht mehr aus dem Tor heraus können.	erl.	
<b>Rheinallee</b>	Häuschen und Schiff brauchen einen neuen Anstrich	Ersatz Spielgerät: Bestellung 2022, Montage Juni 2023	erl.	4.800
	Bänke sollten in den Schatten verschoben werden auf den Hügel. Eine Sitzgruppe im Schatten wäre schön.	Umbau wird geprüft, zunächst Ersatz Spielgerät	4.500	
	Zugang vergrößern, Erdreich anheben, um Zugang für Kinderwagen zu erleichtern.	Erweiterung Zugang wird geprüft - neues Tor	6.000	
<b>Rauenthal</b>				
<b>Reitschulgasse</b>	Eine zusätzliche Mülltonne aufstellen an der Bubenhäuser Höhe.	Wird in Gesamtkonzeption berücksichtigt (betrifft Grünflächen) - Aufstellung im Frühjahr 2023	erl.	
	Sandspielhaus muss erneuert werden	Wurde ersetzt	erl.	
<b>Pumptrack</b>	Anlage der Pumptrack und Neuanlage Bolzplatz Reitschulgasse Rauenthal	Umsetzung 2023 inkl. Pflanzung, zusätzliche Möblierungen sind bestellt	erl.	100.000
<b>Taunusstraße</b>	Die Nestschaukel wurde abmontiert, war aber eigentlich ein Highlight, kann sie wieder angebracht werden?	Nestschaukel wurde bemängelt - und nun aufgestellte Schaukel gewünscht und installiert. Mehr passt wegen Fallschutzabständen nicht hierher.	erl.	
	Wäre es möglich, die Betonwand zu verschönern?	Garagenwand privat		
<b>Allgemein</b>		Wipptiere: 6 zu ersetzen - 3 ersetzt Frühjahr 2023, 3 weitere bestellt		6.200
<b>Gesamtsumme Schätzung</b>	*Kostenschätzungen nur investive Maßnahmen - inkl. Einbau -			199.850

<b>Spielplatz</b>	<b>JSSK / KJB Spielplatzbegehungen: Kurzfristige Maßnahmen</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Kostenschätzung*</b>	<b>Planung für 2023 investiv</b>
<b>Planung für Mittelanmeldung investiv 2024:</b>				
<b>Spielplatz Bachhöl, Inv.Nr. I063661- 10</b>	Planung 17.600 €, Bausumme 158.500 €	Maßnahmen zum Hochwasserschutz abgestimmt. Neuplanung und - Anlage mit Bürgerbeteiligung 2024 vorgesehen		
<b>Inv.Nr. I063661- 01</b>	100.000,00	Spielplätze Neuinvestitionen		