

Abschnitts-Nr. RUSS-P001



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Furtmarkierung in schlechtem Zustand.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung erneuern.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 7

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P002



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Sehr umwegige Radverkehfsführung, Annahme der derzeitigen Führung sehr gering.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Knotenpunkt im Hinblick auf Radverkehrsführung prüfen. VZ240 + ZZ1022-10.

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: 18

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P003



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Während Befahrung konnte der LSA-Kontakt nicht mit dem Fahrrad ausgelöst werden, auf Aufstellfläche für Linksabbieger ist überhaupt kein Kontakt.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Prüfen ob LSA-Kontakt einzelne Fahrräder erkennt.

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: - €

Maßnahmenbündel: 8

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Maßnahme bereits umgesetzt

Abschnitts-Nr. RUSS-P004



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Weiterführung auf getrennten Geh-/Radweg, ohne VZ241.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Prüfen ob Führung als Anderer Radweg oder benutzungspflichtig mit VZ 241.

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 1


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 18

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P005



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Geh-/Radweg getrennt, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P006



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Beschilderung überflüssig, Führung als gemeinsamer Geh- und Radweg ausreichend

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: VZ241 entfernen

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: 6

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P007



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Markierung des westlichen Rechtsabbiegefahrstreifens schlecht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung erneuern

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 18

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P008



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Schlechte und zu schmale Führung zum Knotenpunkt.

Maßnahmenkategorie: Verbreiterungen

Handlungsempfehlung: Verbreiterung Verbindungsweg zwischen Fußgängerüberweg und Wirtschaftsweg.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: 6

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P009



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Alte Poststraße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Einbahnstraße in Gegenrichtung zum Bahnhofsvorplatz nicht freigegeben

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung für den Radverkehr

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P010



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Alzeyer Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P011



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Alzeyer Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Schlechte Erkennbarkeit von Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Beginn Mehrzweckstreifen rot markieren, um Radführung zu verdeutlichen, Beschilderung ergänzen VZ237.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 13

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P012



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Alzeyer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 13

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P013



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Alzeyer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 13

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P014



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Am Maindamm

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Abzweig nicht erkennbar, unübersichtlich

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Verbesserung Übergang und Beschilderung prüfen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P015



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Bauschheim

Straßenname(n): Am Steinmarkt

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Keine für den Radverkehr geeignete Querung vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Radfurt ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P016



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Astheimer Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: LSA schaltet trotz bedienen des Tasters nicht auf Grün.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: LSA-Taster prüfen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P017



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Außerhalb an der Opelbrücke

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und durch einen mittigen Poller ersetzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P018



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bensheimer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P019



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bensheimer Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Seitliche Poller entfernen, Weg verbreitern, sodass Anhänger passieren können

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P020



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Berliner Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Übergang von Berliner Straße auf straßenbegleitenden Radweg nach Norden mangelhaft; Süd-Nord-Verbindung mangelhaft

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Prüfen ob zwei Rechtsabbiegestreifen erforderlich sind. Wenn nicht, rechten Fahrstreifen zu Radfahrstreifen mit Überleitung zum Gehweg oder Radweg herstellen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 20.000 €

Maßnahmenbündel: 19

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P021



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Berliner Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Überleitung von Radwegende in Mischverkehr nicht Verkehrssicher gestaltet

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Herstellung Ausleitungsstelle mit Inselelement prüfen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 19

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P022



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Bernhard-Adelung-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung
Mangelbeschreibung: Linksseitiger benutzungspflichtiger Geh- und Radweg, trotz Möglichkeit für Radverkehr Fahrbahn zu nutzen.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Ersetzen von VZ240 durch VZ239 + ZZ1022-10

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 500 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P023



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Bischofsheimer Straße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 1
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P024



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bismarkplatz

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Aufpflasterung mit Natursteinen, unkomfortabel für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Oberflächenverbesserungen

Handlungsempfehlung: Änderung Aufpflasterung durch Asphalt oder Betonsteinpflaster, möglichst ebene Führung für Radverkehr ermöglichen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: 14

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P025



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bismarkplatz

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Aufpflasterung mit Natursteinen, unkomfortabel für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Oberflächenverbesserungen

Handlungsempfehlung: Änderung Aufpflasterung durch Asphalt oder Betonsteinpflaster, möglichst ebene Führung für Radverkehr ermöglichen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: 14

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P026



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bismarkplatz

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Aufpflasterung mit Natursteinen, unkomfortabel für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Oberflächenverbesserungen

Handlungsempfehlung: Änderung Aufpflasterung durch Asphalt oder Betonsteinpflaster, möglichst ebene Führung für Radverkehr ermöglichen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: 14

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P027



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Bismarkplatz

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Aufpflasterung mit Natursteinen, unkomfortabel für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Oberflächenverbesserungen

Handlungsempfehlung: Änderung Aufpflasterung durch Asphalt oder Betonsteinpflaster, möglichst ebene Führung für Radverkehr ermöglichen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: 14

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P028



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Bonner Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P029



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Bonner Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Geh-/Radweg getrennt, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P030



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Bonner Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Geh-/Radweg getrennt, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P031



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Bauschheim

Straßenname(n): Brunnenstraße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Radverkehr wird über LSA geleitet, ohne darauf hingewiesen zu werden

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Radverkehr in Geradeausrichtung Vorfahrt gewähren, indem Führung über derzeitige Sperrfläche ermöglicht wird
Radfahrstreifen vor Knotenpunkt neben Geradeausfahrstreifen verziehen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: 10

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P032



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Bauschheim

Straßenname(n): Brunnenstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Hohe Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs, hohes Risiko für Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Änderung der Markierung. Überleitung Kfz-Verkehr in Geradeausfahrtstreifen zur Reduzierung der Geschwindigkeit, Radverkehr parallel des Geradeausfahrtstreifens führen, kürzere Furt herstellen, anschließend Rechtabbieger beginnen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: 10

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P033



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Markierung führt auf Gehweg, allerdings keine Freigabe für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Knotenpunkt im Hinblick auf Radverkehrsführung prüfen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen: Beschilderung ergänzen VZ239 + ZZ1022-10.

Abschnitts-Nr. RUSS-P034



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P035



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von freiem Rechtsabbieger nötig, keine Markierung oder Hinweis für Rad- und Kfz-Verkehr.

Maßnahmenkategorie: Neuherstellung einer Radverkehrsanlage

Handlungsempfehlung: Herstellung Radverkehrsführung über Beschleunigungsstreifen. Führung Radverkehr im Flachen Winkel über Beschleunigungsstreifen, Rot markieren, VZ138 anbringen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P036



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von Abbiegestreifen nötig, Hinweis auf querenden Radverkehr sehr unscheinbar.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Ergänzung der Beschilderung durch ZZ1000-32.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: 11

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P037



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von Abbiegestreifen nötig, Hinweis auf querenden Radverkehr nicht vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Anbringen von VZ138 + ZZ1000-32.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P038



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von Abbiegestreifen nötig, Hinweis auf querenden Radverkehr nicht vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung von Mehrzweckstreifen in Rot parallel zu durchgehenden Fahrstreifen, Anbringen von VZ138 + ZZ1000-32.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P039



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von Abbiegestreifen nötig, Hinweis auf querenden Radverkehr nicht vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Anbringen von VZ138 + ZZ1000-32.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P040



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querung von Abbiegestreifen nötig, Hinweis auf querenden Radverkehr nicht vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Anbringen von VZ138 + ZZ1000-32.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P041



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Bis zur Bushaltestelle markierter Radfahrstreifen ohne Auflösung

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung an Haltestellen entsprechend der Regelwerke vornehmen Radfahrstreifen 25-30m vor Haltestelle in Schutzstreifen auflösen, nach Haltestelle 10m Schutzstreifen, anschließend in Radfahrstreifenüberführen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P042



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Schlechte Abbiegemöglichkeiten für Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Schaffung vorgezogener Aufstellbereiche in der Wilhelm-Sturmfels-Straße und August-Bebel-Straße, Taschen für indirektes Linksabbiegen in der Darmstädter Straße

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 4.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P043



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Keine geeignete Möglichkeit zum Abbiegen aus Richtung Norden in Richtung Osten.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Herstellung einer Tasche für indirektes Linksabbiegen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: 11

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P044



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Eisenstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Schlechte Übersicht durch Parkende Fahrzeuge.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Sperrfläche im unmittelbaren Knotenbereich.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P045



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Evreuxring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Prüfen ob Radfahrstreifenbreite ausreichend, da Rinne nicht befahrbar, bei bedarf Rinne in Asphaltbauweise befahrbar herstellen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 8

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P046



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Evreuxring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Prüfen ob Radfahrstreifenbreite ausreichend, da Rinne nicht befahrbar, bei bedarf Rinne in Asphaltbauweise befahrbar herstellen.

Routenkategorie: Verbindungsrout

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 8

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P047



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Evreuxring

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Unterführung ist nicht mit dem Fahrrad befahrbar, stellt eine wichtige Verbindung da.

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Ausbau befahrbarer Rampen prüfen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 80.000 €

Maßnahmenbündel: 8

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P048



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Feldweg (Länger Weg)

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P049



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Feldweg (Länger Weg)


Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P050



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Feldweg (Länger Weg)

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P051



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Feldweg im Sainer

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Reste Betonplatte und Pollerfundament, Sturzgefahr.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Überreste von alter Wegführung entfernen (Betonplatte und Pollerfundament).

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 900 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P052



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Feldweg im Sainer

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Reste Betonplatte und Pollerfundament, Sturzgefahr.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Überreste von alter Wegführung entfernen (Betonplatte und Pollerfundament).

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 900 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P053



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Feldweg im Sainer

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P054



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Flörsheimer Weg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Umlaufsperrse sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Umlaufsperrse entfernen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P055



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Flörsheimer Weg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Umlaufsperr sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Umlaufsperr entfernen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P056



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Flörsheimer Weg

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Für den Radverkehr geeignete Aufstellbereiche fehlen

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung von vorgezogenen Aufstellflächen für den Radverkehr in Geradeaus-Richtung prüfen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P057



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Grabenstraße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Kein Gehweg vorhanden, Radverkehr rechts von Entwässerungsrinne ohne Bord zusammen mit Fußverkehr geführt

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237. Verlegung Fußverkehr auf nördlichen Gehweg

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P058



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Hamburger Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Radverkehrsführung aus Hamburger Straße in Waldstraße ungeklärt

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Rampe anpassen, Möglichkeit schaffen für Radverkehr zur LSA zu gelangen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 15.000 €

Maßnahmenbündel: 16

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P059



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Hans-Sachs-Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch und bei Dunkelheit nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren, Seitliche Metallbegrenzung demontieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P060



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Haßlocher Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Eine Querung von Süden nach Norden ist derzeit nicht sicher möglich

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Möglichkeiten der Querung prüfen (z.B. über FSA, vollsignalisierter Knotenpunkt)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 100.000 €

Maßnahmenbündel: 5

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P061



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Haßblocher Straße / Adam-Opel-Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung
Mangelbeschreibung: Radführung im Knotenpunkt sehr unübersichtlich

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes
Handlungsempfehlung: Prüfung Verbesserter Führung im Knotenpunkt ggf. mit indirektem Linksabbiegen

Routenkategorie: Vorrangroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** 1 bis 5 Jahre
Kosten: 10.000 € **Maßnahmenbündel:** 15

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P062



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Haßblocher Straße / Adam-Opel-Straße
Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung
Mangelbeschreibung: Aufstellfläche am Knotenpunkt zu schmal

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes
Handlungsempfehlung: Verbesserte Situation für direktes Linksabbiegen schaffen ggf. vorgezogene Aufstellfläche vor Kfz-Verkehr prüfen

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** 1 bis 5 Jahre
Kosten: 2.000 € **Maßnahmenbündel:** 15

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P063



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Haßlocher Straße / Gutenbergstraße
Mangelkategorie: Markierung
Mangelbeschreibung: Furtmarkierung in schlechtem Zustand

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Erneuerung Furtmarkierung, Übergang zum Mischverkehr in Gutenbergstraße ergänzen

Routenkategorie: Vorrangroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 2.000 € **Maßnahmenbündel:** -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P064



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Haßblocher Straße / Königstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung
Mangelbeschreibung: Sehr lange Wartezeit von Westen kommen (> 60 Sek.),
 Radverkehrsführung verbessern

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes
Handlungsempfehlung: Radverkehrsfreundlichere Schaltung der LSA und Taschen für
 indirektes Linksabbiegen prüfen

Routenkategorie: Vorrangroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** 1 bis 5 Jahre
Kosten: 15.000 € **Maßnahmenbündel:** -

**ggf. kurzfristige
 Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P065



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P066



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P067



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P068



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P069



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P070



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P071



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P072



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 400 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P073



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: VZ241 für querende Verkehrsteilnehmer nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung hinter Querungshilfe versetzen, damit querende Verkehrsteilnehmer Beschilderung folgen können

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P074



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Linker benutzungspflichtiger Radweg darf nicht in Verbindung mit einem rechtsseitigen Radfahrstreifen hergestellt werden

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ersetzen VZ239 + ZZ1022-10

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 4

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P075



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Fuß- und Radverkehr wird nicht auf gegenverkehr hingewiesen

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen ZZ1000-31

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P076



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Hessenring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Furtmarkierung schlecht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furt Markierung erneuern

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P077



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Horlachgraben

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P078



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Horlachgraben

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr.

RUSS-P079



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Im Reis

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Übergang Mischverkehr auf Verbindungsweg nicht gelöst.
Schulmobilitätsplan!

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Verbesserung Kurvenbereich und Beschilderung Verbindungsweg zur Kohlseestraße
Aufstellfläche für Radverkehr südlich der Querungshilfe schaffen, Aufstellfläche rot markieren, südlich von Aufstellfläche Fahrstreifen zusammenführen, Bordstein absenken, prüfen ob Gehweg verbreitert werden kann, Beschilderung ergänzen VZ239 +

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Beschilderung ergänzen VZ239 + ZZ1022-10

Abschnitts-Nr. RUSS-P080



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): In der Röth

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Wechsel von Radweg auf Fahrbahn ungenügend.

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Radwegende mit Verkehrszeichen VZ 240 + ZZ1012-31 und Sperrfläche auf Fahrbahn für Kfz markieren.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P081



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): In der Röth

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P082



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): In der Röth

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P083



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): In der Röth

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch, zusätzlich Findling direkt im Seitenraum.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller und Findling entfernen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P084



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Joseph-Haydn-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Benutzungspflicht ermöglicht dem Radverkehr keine Einfahrt in die Richard-Wagner-Straße

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Überleitung für Radverkehr auf Straße ermöglichen um Links in Richard-Wagner-Straße abzubiegen
Benutzungspflicht aufheben, Überleitung herstellen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P085



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Karlsbader Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P086



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Kurt-Schumacher-Ring


Mangelkategorie: Beschilderung
Mangelbeschreibung: Weiterführung auf Fahrbahn als Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237. (In ausstehender Machbarkeitsstudie prüfen)

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 1
Kosten: 300 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: 3

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P087



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Rüsselsheim am Main

Straßenname(n): L3012

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Ungesicherte Querung an freier Strecke ausßerorts.

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Herstellen einer Querungshilfe (Fahrbahnteiler).

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 35.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P088



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): L3040

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Keine Verbindung von Wirtschaftsweg zu Knotenpunkt vorhanden

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Herstellung einer Verbindung zwischen Wirtschaftsweg und Knotenpunkt, Alternativ Knotenpunkt umgestalten

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 4.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P089



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Langseeweg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P090



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Langseeweg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Äußere Poller entfernen um Platz für Fahrräder mit Anhänger zu schaffen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P091



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Lise-Meitner-Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Zu schmale durchfahrtsbreite wegen Poller, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen

Routenkategorie: Verbindungsrouten besonderer Bedeutung

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P092



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Mainzer Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Separate Signalisierung für Radverkehr zu klein, Kfz sehen nicht, dass Radverkehr fahren darf und sieht nur roten Signalgeber für Fußgänger.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Großes Signal für Radverkehr ergänzen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 3


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P093



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Mainzer Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: LSA-Mast ungünstig platziert

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: LSA-Mast versetzen, sodass Radverkehr nicht behindert wird

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P094



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Mainzer Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Fehlender Übergang zwischen Radweg und Fahrbahn

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Markierung einer Ausleitung prüfen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P095



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Mainzer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Wegweisende Beschilderung ist verdreht

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Ausrichtung fahrradwegweisende Beschilderung

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P096



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Mönchbruchstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querungsstelle in schlechtem Zustand. Barrierefreiheit nicht gegeben, Markierung in schlechtem Zustand, Fahrbahnteiler zu schmal für Radverkehr.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Fahrbahnteiler entfernen, ggf. vorgezogene Seitenräume herstellen, Barrierefrei ausbauen.
Radnetz Hessen Qualitätsstandards und Musterlösungen RV-24.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 5.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Erneuerung Furtmarkierung.

Abschnitts-Nr. RUSS-P097



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Nauheimer Straße

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Fehlender Übergang von Anderem Radweg auf die Fahrbahn

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung von Anderem Radweg zu Radfahrstreifen im Zuge eines vorfahrtgeregelten Knotenpunktes prüfen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P098



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Nauheimer Straße

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Fehlender Übergang von Anderem Radweg auf die Fahrbahn

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung von Anderem Radweg zu Mischverkehr ergänzen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: 14

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P099



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Oppenheimer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P100



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Bauschheim
Straßenname(n): Oppenheimer Straße

Mangelkategorie: Beschilderung
Mangelbeschreibung: Nicht eindeutig erkennbar ob Radfahr- oder Mehrzweckstreifen, im Moment keine Beschilderung vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Ergänzung der Beschilderung (VZ237) prüfen; begleitender Gehweg vorhanden.

Routenkategorie: Vorrangroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 300 € **Maßnahmenbündel:** 10

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P101



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Ostpark

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Umlaufsperrern nicht richtlinienkonform

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Durchlaufsperrern entfernen und richtlinienkonforme Poller mit ausreichend Abstand für Anhänger montieren

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 1 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 600 € **Maßnahmenbündel:** -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P102



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Ostpark

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P103



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Ostpark

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Beschilderung getrennter Geh- und Radweg

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: VZ241-31 ersetzen durch VZ240

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P104



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Ostpark

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller/Schildermast sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und Schild mittig versetzen und wie richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P105



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Paul-Ehrlich-Straße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P106



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Robert-Bunsen-Straße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Umlaufsperrung und Beschilderung verhindern durchfahren von Fahrrädern

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Umlaufsperrungen entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 1
Kosten: 300 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P107



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Robert-Bunsen-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung
Mangelbeschreibung: Alte Sackgassen Beschilderung ohne Durchlass vorhanden

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Beschilderung VZ357 durch VZ357-50 ersetzen

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 400 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P108



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Robert-Bunsen-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung
Mangelbeschreibung: Alte Sackgassen Beschilderung ohne Durchlass vorhanden

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Beschilderung VZ357 durch VZ357-50 ersetzen

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 400 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: 8

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P109



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Sichtverhältnisse werden durch gebüsch in Nord-Süd-Richtung eingeschränkt, zusätzlich ist der Wegweiser zugewachsen.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Gebüsch roden, damit Sichtverhältnisse verbessert werden und der Wegweiser sichtbar wird.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P110



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Radwegende ohne Weiterführung, Konfliktpotential mit Fuß- und Kfzverkehr bei Opel-Werk.

Maßnahmenkategorie: Bauliche Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Führung Radverkehr zur Unterführung unter Rugbyring. Führung über Zufahrt Opel-Werk auf Höhe Fußgängerüberweg, dann mit neuer Rampe Verbindung zu Unterführung schaffen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P111



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Ost-West-Verbindung sowie Nord-Süd-Verbindung ungünstig

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Für Radverkehr in Nord-Süd-Richtung verständliche Führung aufzeigen, Radverkehr in Ost-West-Richtung über Furt leiten Radfahrende von Norden vor Knotenpunkt ausleiten und fahrbahnnah direkt führen, Ost-West-Richtung Radverkehr über Furt leiten, Beschilderung VZ138 + ZZ1000-32 vor FGÜ anbringen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 25.000 €

Maßnahmenbündel: 12

ggf. kurzfristige Maßnahmen: Radverkehrsfurt Markieren, Beschilderung VZ138 + ZZ1000-32 vor FGÜ anbringen

Abschnitts-Nr. RUSS-P112



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Markierung Zweirichtungsverkehr ungeschlüssig

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung prüfen auf Sinnhaftigkeit, Anschluss über Parkplatz?

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P113



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Direktere Führung an Einfahrt wünschenswert

Maßnahmenkategorie: Neuherstellung einer Radverkehrsanlage

Handlungsempfehlung: Herstellung einer direkteren und fahrbahnnahen Führung an Einfahrt.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3


Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 25.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P114



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Direktere Führung an Einfahrt wünschenswert

Maßnahmenkategorie: Neuherstellung einer Radverkehrsanlage

Handlungsempfehlung: Herstellung einer direkteren und fahrbahnnahen Führung an Einfahrt.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 7.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P115



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Hohe gefahrene Kfz-Geschwindigkeiten machen Radfurt gefährlich, Übergang in Tempo 30-Zone sehr schmal

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Reduzierung Kfz-Geschwindigkeiten in Zufahrt zu Rugbyring, Verbesserung des Übergangs von Radfurt zu Tempo 30-Zone Beschleunigungsstreifen zurückbauen und als Grünfläche umfunktionieren, Verbreiterung des Übergangs von Radfurt zu Tempo 30-Zone

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 10.000 €

Maßnahmenbündel: 16

ggf. kurzfristige Maßnahmen: Solange kein Rückbau des Beschleunigungsstreifens erfolgt, Markierung als Sperrfläche

Abschnitts-Nr. RUSS-P116



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Weiterführung Radverkehr unklar

Maßnahmenkategorie: Radweg-Enden und Ausleitungen

Handlungsempfehlung: Markierung zur Führung auf Radweg
Hinweisende Markierung auf Radwegbeginn, Beschilderung ergänzen
VZ237

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: 12

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P117



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Fehlende Furtmarkierung an Zufahrt Tankstelle

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P118



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Furtmarkierung in schlechtem Zustand, Signalgeber für Fahrrad fehlt

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Erneuerung Furtmarkierung auf Breite des Radweges und Haltlinie für Radverkehr ergänzen, Signalgeber für Radverkehr nachrüsten

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: 19

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P119



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Treppenaufgang mit Sturzgefahr

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Montage Verkehrsspiegel, Verdeutlichung Stufe als Hindernis
Zur Verbesserung der Sichtbeziehungen zwischen Fußgängern auf der Treppe und Radfahrenden, Markeiren von herausragender Stufe

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P120



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: VZ241 + ZZ1000-33 fehlt

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung VZ241 + ZZ1000-31 ergänzen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P121



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Gefahrenstelle in Tankstellenzufahrt

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Rote Markierung inkl. Piktogramm in Zufahrt ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 12

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P122



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Gefahrenstelle in Tankstellenausfahrt

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Rote Markierung inkl. Piktogramm in Ausfahrt ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 12

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P123



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Haltlinie für Radverkehr fehlt

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung der Haltlinie ergänzen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: - €

Maßnahmenbündel: 16

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P124



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Radverkehrsführung im Knotenpunkt nicht gelöst, keine Radfurten an nördlicher, südlicher, östlicher Zufahrt und Dreiecksinsel vorhanden

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Knotenpunkt im Hinblick auf Radverkehrsführung prüfen, Abstimmung mit Hessen Mobil ist erforderlich. Führung des Radverkehrs über Radfurten in allen Knotenpunktzufahrten.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 3.000 €

Maßnahmenbündel: 19

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P125



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rugbyring

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Radwegende nicht ersichtlich

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Ergänzende Beschilderung Z240 + ZZ1000-31

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P126



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Rugbyring / Darmstädter Straße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung
Mangelbeschreibung: Falsche Furtmarkierung parallel zu FGÜ

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen
Handlungsempfehlung: Radverkehrsfurtmarkierung ergänzen und rot markieren

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** 1 bis 5 Jahre
Kosten: 2.000 € **Maßnahmenbündel:** -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P127



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Rüsselsheimer Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Für den Radverkehr geeignete Aufstellbereiche fehlen

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Markierung von vorgezogenen Aufstellflächen für den Radverkehr in Geradeaus-Richtung und Linksabbieger (wenn Bordstein abgesenkt und für straßenbegleitender Weg für Radverkehr freigegeben ist) prüfen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P128



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Schwarzbach

Mangelkategorie: Baulicher Mangel

Mangelbeschreibung: Engstelle auf Brücke vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Verbreiterungen

Handlungsempfehlung: Neubau breiterer Brücke prüfen.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 40.000 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P129



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Semmelweisweg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Baum steht auf Weg

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Prüfen ob Führung mit ausreichend Abstand am Baum vorbei möglich ist, andernfalls Baum roden

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 3

Umsetzungshorizont: 5 bis 10 Jahre

Kosten: 1.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P130



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Sophienpassage

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Umlaufsperrn behindern Radverkehr

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Umlaufsperrn entfernen und richtlinienkonforme Poller montieren

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 600 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P131



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Stahlstraße

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Wechsel von Radstreifen auf Mischverkehr mit Verschwenkung, Radfahrstreifen wird verjüngt, Markierung in schlechtem Zustand.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Wechsel auf Mischverkehr für Kfz deutlicher Markieren, min. Fahrstreifenbreite 2,75m bei Radfahrstreifen, min Kernfahrbahn je Fahrtrichtung 2,25m bei Schutzstreifen, Mindestbreiten für Radverkehrsanlagen beachten.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P132



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Stahlstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Schlechte Übersicht durch Parkende Fahrzeuge.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Sperrfläche im unmittelbaren Knotenbereich. (Langfristig Umgestaltung Knotenpunkt prüfen)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 600 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P133



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Stahlstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Schlechte Übersicht durch Parkende Fahrzeuge.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Sperrfläche im unmittelbaren Knotenbereich. (Langfristig Umgestaltung Knotenpunkt prüfen)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 600 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Sperrfläche im unmittelbaren Knotenbereich.

Abschnitts-Nr. RUSS-P134



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Stockstraße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Wechsel auf Fahrbahn nötig, keine Wegweisung in Südrichtung vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: In Fahrtrichtung Süden Wegwesier + Hinweis bzgl. Wechsel auf Fahrbahn. (Evtl. Führung auf Fahrbahn prüfen)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 2

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P135



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Stockstraße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Furtmarkierung in schlechtem Zustand.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Furtmarkierung erneuern. (Evtl. Führung auf Fahrbahn prüfen)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 2

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P136



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Stockstraße

Mangelkategorie: schlechtes Radwegende

Mangelbeschreibung: Übergang zwischen Anderem Radweg und gem. Geh-/Radweg problematisch.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Sinnbild Fahrrad und Sinnbild Fußgänger im Querungsbereich aufbringen. (Evtl. Führung auf Fahrbahn prüfen)

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 2

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P137



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Stockstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Ungeordnetes Einordnen ohne Haltelinie an LSA

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Herstellung vorgezogene Aufstellfläche für Radverkehr

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 2

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P138



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Stockstraße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Benutzungspflichtige Führung nicht gerechtfertigt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Ersetzen von VZ240 durch VZ239 + ZZ1022-10, Überleitung von Fahrbahn zu Radweg und umgekehrt herstellen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 2

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P139



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Varkausstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Kein Linksabbiegen für Radverkehr möglich um auf Radweg zu gelangen.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Herstellung Linksabbiegemöglichkeit für Radverkehr. Markierung vorgezogene Aufstellfläche für Radverkehr, Entfernen der Poller und Ketten, Absenkung des Bordes.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P140



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Varkausstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Querungsstelle zu schmal

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Herstellung ausreichender Aufstellfläche für Fuß- und Radverkehr
Umbau des direkt geführten und signalisierten Rechtsabbieger zum Rechtsabbiegestreifen prüfen, Dreiecksinsel entfernen

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 20.000 €

Maßnahmenbündel: 8

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P141



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Varkaustraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Lange Wartezeiten an der LSA, häufig muss mehrfach gewartet werden.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: LSA-Schaltung prüfen und ggf. optimieren.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 3


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 25.000 €

Maßnahmenbündel: 4

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. **RUSS-P142**



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldstraße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Radverkehrsführung aus Waldstraße in Hamburger Straße ungeklärt

Maßnahmenkategorie: Verbreiterungen

Handlungsempfehlung: Geh- und Radweg vergrößern und in Gegenrichtung freigeben

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 8.000 €

Maßnahmenbündel: 16

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P143



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Einleitung entgegen der Einbahnrichtung nicht ausreichend lang

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Einen Parkplatz aufheben, Radfahrstreifen zur Einleitung entgegen der Einbahnrichtung verlängern

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P144



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Verkehrsführung missverständlich! Vorfahrt unklar, Furtmarkierung deutet auf Vorfahrt für Radverkehr hin. Geh- und Radweg-Schild entfernen oder Signalpfosten versetzen.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: VZ205 und VZ240 auf Unmissverständlichkeit prüfen, Signalpfosten ggf. entfernen oder versetzen.
VZ 240 + ZZ1000-21 durch VZ239 + ZZ1022-10 ersetzen, Signalpfosten um ca. 1-2m nach hinten versetzen, sodass Fuß- und Radverkehr die Kurve gut passieren kann, VZ205 durch ZZ1010-50 ergänzen, Prüfen ob gelbes Blinklicht noch erforderlich ist.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 700 €

Maßnahmenbündel: 17

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P145



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Haltelinie vor FSA fehlt.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Haltelinie für Radverkehr an FSA markieren.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: - €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P146



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Geh-/Radweg getrennt, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P147



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Haltelinie vor FSA fehlt.

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Haltelinie für Radverkehr an FSA markieren.

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: - €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P148



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch.

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: 1

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P149



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Geh-/Radweg getrennt, Beschilderung fehlt, Hinweis für Linksabbieger nicht vorhanden.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241, Hinweisschild für Radverkehr zum Einordnen auf Linken Fahrstreifen.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 600 €

Maßnahmenbündel: 1

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P150



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ237.

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 17

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P151



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 1

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P152



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Waldweg

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller an linkem Rand vom Radfahrstreifen, Verletzungsrisiko

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 100 €

Maßnahmenbündel: 1

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P153



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Wechsel auf Radstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: 17

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P154



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P155



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P156



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Radfahrstreifen, Beschilderung fehlt.

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Beschilderung ergänzen VZ241 oder VZ237, Fahrradpiktogramme erneuern / ergänzen

Routenkategorie: Verbindungsrout

Prioritätsstufe: 2


Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 300 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P157



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Beschilderung

Mangelbeschreibung: Fehlende Beschilderung für Radverkehr-Freigabe in Geradeaus-Richtung

Maßnahmenkategorie: Beschilderungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Ergänzung des VZ 214-30 mit ZZ1022-10

Routenkategorie: Vorrangroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: -

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P158



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Kernstadt

Straßenname(n): Walter-Flex-Straße

Mangelkategorie: Markierung

Mangelbeschreibung: Verblasste Markierung am Knotenpunkt, Kfz fahren über Haltelinie

Maßnahmenkategorie: Markierungsmaßnahmen

Handlungsempfehlung: Erneuerung von Markierung für vorgezogene Haltelinie, Haltelinie für Radverkehr nach Möglichkeit weiter vorziehen, Piktogramm für Links und Geradeausabbiegenden Radverkehr aufbringen

Routenkategorie: Verbindungsroute

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: 1 bis 5 Jahre

Kosten: 2.000 €

Maßnahmenbündel: 15

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P159



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Kernstadt
Straßenname(n): Weg zwischen Hans-Sachs-Straße und An der Lache
Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Eingeschränkte Sichtverhältnisse

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Rodung der Hecke im Kurvenbereich (Alternative: Verkehrsspiegel an Lichtmast anbringen)

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P160



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: 9

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P161



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße
Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 200 € **Maßnahmenbündel:** 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P162



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller in Dunkelheit nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 200 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P163



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P164



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Königstädten

Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges

Mangelbeschreibung: Poller sehr dicht beieinander, für Anhänger problematisch

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen

Handlungsempfehlung: Poller entfernen und einen richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 2

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 200 €

Maßnahmenbündel: 9

**ggf. kurzfristige
Maßnahmen:**

Abschnitts-Nr. RUSS-P165



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller in Dunkelheit nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsroute
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 200 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P166



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße
Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller in Dunkelheit nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 200 € **Maßnahmenbündel:** 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P167



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Poller in Dunkelheit nicht erkennbar

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Richtlinienkonformen Poller montieren

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2 **Umsetzungshorizont:** < 1 Jahr
Kosten: 200 € **Maßnahmenbündel:** 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P168



Kommune: Rüsselsheim am Main
Ortsteil: Königstädten
Straßenname(n): Weg zwischen Horlache Becken und Stockstraße

Mangelkategorie: Sonstiges
Mangelbeschreibung: Findling kann zu Verletzungen in Dunkelheit führen

Maßnahmenkategorie: Sonstige Maßnahmen
Handlungsempfehlung: Findling entfernen

Routenkategorie: Verbindungsrouten
Prioritätsstufe: 2
Kosten: 100 €
Umsetzungshorizont: < 1 Jahr
Maßnahmenbündel: 9

ggf. kurzfristige Maßnahmen:

Abschnitts-Nr. RUSS-P169



Kommune: Rüsselsheim am Main

Ortsteil: Hassloch

Straßenname(n): Wiesenstraße

Mangelkategorie: Knotenpunkt / Querung

Mangelbeschreibung: Schlechte Übersicht durch Parkende Fahrzeuge an Einmündung zu gemeinsamen Geh- und Radweg.

Maßnahmenkategorie: Umgestaltung eines Knotenpunktes

Handlungsempfehlung: Sperrfläche im unmittelbaren Knotenbereich.

Routenkategorie: Verbindungsrouten

Prioritätsstufe: 1

Umsetzungshorizont: < 1 Jahr

Kosten: 500 €

Maßnahmenbündel: -

ggf. kurzfristige Maßnahmen: