



**Fotodokumentation Turnhalle Erbach
Anlage 3
zur Projektskizze im Rahmen des
Interessenbekundungsverfahrens für die
Bundesförderung 2022 SJK VI**

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Ansicht von der Haupteingangsseite

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Fassadenschäden

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Eingangsbereich mit Wassereintritt durch das Dach



Garderobenbereich mit Wassereintritt durch das Dach

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



WC mit Wassereintritt durch das Dach



Umkleide 1 mit Wassereintritt
durch das Dach

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Flur vor Umkleide 3 mit Wassereintritt durch das Dach

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Flur mit Wassereintritt durch das Dach



Von Regenwasser beeinträchtigter Geräteraum

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Dusche nach Wasserrohrbruch



Veralteter
Waschbereich
angrenzend der
Umkleiden



Umkleidebereiche mit Schäden aus
von unten aufsteigender Feuchte

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Veralteter Gymnastikraum

Eltville am Rhein

Wein-, Sekt- und Rosenstadt



Veraltete Technik