

## Spielplatzes „Kanzler-Metternich-Straße“ - Bestandsfotos

---



Doppelschaukel ist in Ordnung und kann wiederverwendet werden.



Überkopfkarusell: Die Sitze wurden abgenommen, da das Gerät nicht in Ordnung war.

## Spielplatzes „Kanzler-Metternich-Straße“ - Bestandsfotos

---



Sandkasten



Das Spielhaus hat beginnende Fäulnis