



Altes Rathaus Johannisberg Dachinstandsetzung

Fotodokumentation



Ansicht Südost



Fehlende bzw. abgängige Bleiverwahrungen und Decksteine, Südost



Schadhaftes Traufgesims, fehlende Bleiverwahrungen, Norden



Fehlende Kehlsteine



Abgestürzte Blechverwahrungen, Südost