

Krügers, Julia

Von:
Gesendet:
An:
Cc:
Betreff:



Bernhard Eschweiler <bernhard.eschweiler@gmail.com>
Mittwoch, 7. Februar 2024 10:21
Sommer, Andre
Krügers, Julia; Löw Sanitär- und Heizungstechnik
Tiefe, Durchmesser, Baujahr und Sanierung der Brunnen

Lieber Herr Sommer,

vielen Dank für die Einladung zur GVE am 21. Februar.

Wir haben eine spezielle Frage vorab zum Thema Brunnenbohrung Dillenberg, zu der wir gerne schon vor der Sitzung eine Rückmeldung hätten.

Auf Seite 4 der Präsentation werden in der Tabelle die verschiedenen Brunnen verglichen. Wichtig für den Vergleich ist die Dimensionierung der jeweiligen Brunnen (also Tiefe und Durchmesser) sowie das Baujahr und Sanierungsjahr. Im Fall vom Dillenberg sind das 120m Tiefe und 225mm Durchmesser (nach Sanierung), Baujahr 1966 und Sanierung 1996. Wir wüssten gerne Tiefe und Durchmesser sowie Baujahr (und wenn der Fall Sanierungsjahr) der anderen 8 Brunnen in der Tabelle.

Vielen Dank und mit besten Grüßen,
Bernhard Eschweiler

Bernhard Eschweiler, PhD
Schloßstr. 1
61389 Oberreifenberg
+49-172-6892471
bernhard.eschweiler@gmail.com