

Nr.	Stadtteil	Verkehrsart	Kategorie	Mangel	Beschreibung	Priorität	Umsetzung
1	Wernborn	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	niedrig	mittelfristig
2	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	Beschilderung	Wegweiser Landesnetz zerstört	mittel	Sofortmaßnahme
3	Wernborn	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	mittelfristig
4	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Lichtsignalanlage	lange Wartezeit an LSA	niedrig	kurzfristig
5	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Treppen vor Haus	niedrig	langfristig
6	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit (Treppe)	mittel	mittelfristig
7	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit (Treppe)	mittel	mittelfristig
8	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit (Treppe)	mittel	mittelfristig
9	Kransberg	Radverkehr	Komfort	Hindernis	Umlaufsperr	mittel	mittelfristig
10	Kransberg	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Schild auf schmalem Gehweg	mittel	mittelfristig
11	Kransberg	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
12	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
13	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
14	Innenstadt	ÖV	Komfort	Wartefläche	wartende Schüler blockieren gesamten Gehweg	mittel	mittelfristig
15	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Hecke	mittel	kurzfristig
16	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
17	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
18	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	Komfort	Querungsstelle	hohes Verkehrsaufkommen erschwert Querung	niedrig	mittelfristig
19	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
20	Kransberg	Fußverkehr/Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Beschilderung als gem. G+R	hoch	kurzfristig
21	Kransberg	Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Ortstafel	niedrig	kurzfristig
22	Innenstadt	Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Sackgasse (Rad Fuß frei)	niedrig	kurzfristig
23	Michelbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
24	Michelbach	Fußverkehr/Radverkehr	Komfort/Infrastruktur	Bewuchs	Randbewuchs	mittel	Sofortmaßnahme
25	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht durch Hecke eingeschränkt	hoch	Sofortmaßnahme
26	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	mangelhafter Kontrast	hoch	mittelfristig
27	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Lichtsignalanlage/Barrierefreiheit	fehlende/mangelhafte akustische Zusatzeinrichtung für Sehbehinderte an	hoch	Sofortmaßnahme
28	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
29	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	Komfort/Infrastruktur	Bewuchs	Randbewuchs	mittel	Sofortmaßnahme
30	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Querungsstelle	Querungsweg 20 m	mittel	mittelfristig
31	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sichtbehinderung durch parkende Kfz	hoch	Sofortmaßnahme
32	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	mittelfristig
33	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
34	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Engstelle durch Außengastronomie	niedrig	mittelfristig
35	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Markierung	Furt verblasst	mittel	kurzfristig
36	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Beleuchtung	FGÜ vsl. nicht ausreichend beleuchtet	hoch	kurzfristig
37	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
38	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Beleuchtung	unzureichende Beleuchtung am FGÜ	hoch	kurzfristig
39	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Parken behindert Sicht auf querende Fußgänger	hoch	mittelfristig
40	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht am FGÜ durch parkende Kfz behindert	hoch	kurzfristig
41	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	kurzfristig
42	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht durch Häuser eingeschränkt	mittel	kurzfristig
43	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	taktile Leitelemente fehlen, fehlende Bordsteinabsenkung	mittel	mittelfristig
44	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit/Komfort	Sichtbehinderung	Sicht durch Häuser eingeschränkt	mittel	mittelfristig
45	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Angsträum (subjektiv)	dunkel und mangelhafte Einsehbarkeit des Gehweges	mittel	mittelfristig
46	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sichtbehinderung durch parkende Kfz	hoch	kurzfristig
47	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Angsträum (subjektiv)	Angsträum (subjektiv)	mittel	mittelfristig
48	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Bewuchs	Randbewuchs	mittel	Sofortmaßnahme
49	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	mittelfristig
50	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sichtbehinderung durch Bewuchs	mittel	mittelfristig
51	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
52	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
53	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
54	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	wenige Meter weiter bestehende Brücke zur Querung der HVS	mittel	mittelfristig
55	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
56	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
57	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
58	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	Markierung	fehlende Furt bei G/R	hoch	Sofortmaßnahme
59	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	mittel	kurzfristig
60	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	mittel	kurzfristig
61	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	mittel	kurzfristig
62	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	mittel	kurzfristig
63	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Bewuchs	Randbewuchs	niedrig	Sofortmaßnahme
64	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
65	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig

Nr.	Stadtteil	Verkehrsart	Kategorie	Mangel	Beschreibung	Priorität	Umsetzung
66		Fußverkehr/Radverkehr	Komfort	Bewuchs	Randbewuchs	niedrig	kurzfristig
67		Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	neue Wegeverbindung notwendig, um Querungsstelle zu schaffen	hoch	mittelfristig
68		Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
69	Wilhelmsdorf	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Gefahrenstelle	unbeschränkter Bahnübergang	hoch	mittelfristig
70	Innenstadt	Radverkehr	Komfort	Komfort	Bodenschwellen ohne Lücken zum Passieren mit dem Fahrrad	mittel	mittelfristig
71	Innenstadt	Radverkehr	Komfort	Komfort	Bodenschwellen ohne Lücken zum Passieren mit dem Fahrrad	mittel	mittelfristig
72	Innenstadt	Radverkehr	Komfort	Komfort	Bodenschwellen ohne Lücken zum Passieren mit dem Fahrrad	mittel	mittelfristig
73	Wilhelmsdorf	alle Verkehrsteilnehmer	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Verbot Kfz (lw. Fzg./ Forst frei)	mittel	Sofortmaßnahme
74	Merzhausen	alle Verkehrsteilnehmer	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlendes VZ (Kfz-frei)	mittel	Sofortmaßnahme
75	Innenstadt	Fußverkehr	Infrastruktur	ruhender Verkehr	Überhangstreifen zu gering dimensioniert (0,4 m)	niedrig	mittelfristig
76	Innenstadt	Fußverkehr	Infrastruktur	fehlende/ zu kleine Aufstellbereiche	fehlende/ zu kleine Aufstellbereiche	hoch	kurzfristig
77	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Lichtsignalanlage	lange Wartezeit an LSA	niedrig	kurzfristig
78	Innenstadt	Radverkehr/Kfz-Verkehr	Verkehrssicherheit	unklare Verkehrsführung	unklare Verkehrsführung (Kfz/Rad) am Jarltech-Platz	mittel	kurzfristig
79	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Behinderung durch ruhenden Verkehr	mittel	kurzfristig
80	Innenstadt	Radverkehr	Komfort/Verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlende Freigabe Radverkehr entgegen Einbahnstraße	hoch	Sofortmaßnahme
81	Innenstadt	Radverkehr	Komfort/Verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlende Freigabe Radverkehr entgegen Einbahnstraße	hoch	Sofortmaßnahme
82	Innenstadt	Radverkehr	Komfort/Verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlende Freigabe Radverkehr entgegen Einbahnstraße	hoch	Sofortmaßnahme
83	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	mangelhafter Kontrast zwischen Fahrbahnbelag und Belag im Seitenraum	mittel	mittelfristig
84	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	unzureichende Gehwegbreite wegen Hauseingang (Treppe)	niedrig	mittelfristig
85	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlendes Hochbord	hoch	kurzfristig
86	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende taktile Leitelement	hoch	kurzfristig
87	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand	mittel	mittelfristig
88	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlendes Hochbord	hoch	kurzfristig
89	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende taktile Leitelement	hoch	kurzfristig
90	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand	mittel	mittelfristig
91	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken im Seitenraum zugelassen	hoch	Sofortmaßnahme
92	Innenstadt	Radverkehr	Komfort/Verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlende Freigabe des Radverkehrs	hoch	Sofortmaßnahme
93	Innenstadt	Radverkehr	Komfort/Verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	fehlende Freigabe Radverkehr entgegen Einbahnstraße	hoch	Sofortmaßnahme
94	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlendes Hochbord	hoch	kurzfristig
95	Innenstadt	ÖV	Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende taktile Leitelement	hoch	kurzfristig
96	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand	mittel	mittelfristig
97	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	mangelhafter Kontrast an Treppenanlage	mittel	kurzfristig
98	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Querungsstelle	Langer Querungsweg über "An der Riedwiese"; großer Abbiegeradius -> hohe Fahrgeschwindigkeiten	mittel	mittelfristig
99	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsmöglichkeiten zum Erreichen des Bahnhofs	mittel	kurzfristig
100	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Hindernis	Poller	hoch	kurzfristig
101	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	Verkehrssicherheit/Barrierefreiheit	Verkehrssicherheit	fehlender Trennstreifen G/R	mittel	mittelfristig
102	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit an Querungsstelle	mittel	mittelfristig
103	Innenstadt	Fußverkehr	Infrastruktur	Markierung	Furt an Überweg LSA verblasst	mittel	mittelfristig
104	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht durch Hecke eingeschränkt	hoch	kurzfristig
105	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Engstelle durch Baum	mittel	mittelfristig
106	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage	mittel	mittelfristig
107	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage	mittel	mittelfristig
108	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Querungsstelle	Bushaltestelle in der Nähe, Gestaltung T30Z ohne Hindernisse, etc. erschwert Querung	mittel	mittelfristig
109	Innenstadt	Fußverkehr	Infrastruktur	Querungsstelle	Kreuzungsbereich sehr weit aufgeweitet	mittel	mittelfristig
110	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage	mittel	mittelfristig
111	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Z 357-50 statt 357	hoch	kurzfristig
112	Innenstadt	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage	mittel	mittelfristig
113	Innenstadt	Radverkehr	Komfort	Hindernis	Umlaufsperr	mittel	mittelfristig
114	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
115	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
116	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Querungsstelle	hohes Verkehrsaufkommen erschwert Querung	mittel	mittelfristig
117	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Querungsstelle	erschwerter Querung	mittel	mittelfristig
118	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Lichtsignalanlage	lange Wartezeit an LSA	niedrig	mittelfristig
119	Innenstadt	Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Beschilderung Geschwindigkeit prüfen, T50 prüfen	hoch	Sofortmaßnahme
120	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Treppen vor Haus	niedrig	langfristig
121	Innenstadt	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Gehweg beidseitig für den Radverkehr freigegeben?	hoch	Sofortmaßnahme
122	Innenstadt	Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Tempo 100 prüfen	hoch	Sofortmaßnahme
123	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Markierung	FGÜ verblasst	mittel	mittelfristig
124	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Beleuchtung	Mittelbeleuchtung an FGÜ sinnvoll	hoch	kurzfristig
125	Innenstadt	ÖV	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	Hochbord und taktile Leitelemente fehlen	hoch	kurzfristig
126	Innenstadt	ÖV	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	Hochbord und taktile Leitelemente fehlen	hoch	kurzfristig
127	Merzhausen	ÖV	Komfort	Ausstattung	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage	mittel	mittelfristig
128	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	Verkehrssicherheit	Oberfläche	Rutschgefahr auf Brücke	mittel	kurzfristig

Nr.	Stadtteil	Verkehrsart	Kategorie	Mangel	Beschreibung	Priorität	Umsetzung
129	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
130	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
131	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	es wird aufgeschultet auf dem GW geparkt, nicht angeordnet	niedrig	kurzfristig
132	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	SR wird zum Parken genutzt, Fußgänger gezwungen die FB bei T30 zu nutzen	niedrig	kurzfristig
133	Wernborn	Fußverkehr	Komfort	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit (Treppe)	mittel	mittelfristig
134	Wernborn	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Seitenräume/Gehwege zugeparkt	mittel	mittelfristig
135	Kransberg	Radverkehr	Verkehrssicherheit	Hindernis	Poller	mittel	kurzfristig
136	Kransberg	ÖV	Verkehrssicherheit/Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit/Infrastruktur	Hochbord und taktile Leitelemente fehlen, fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage, Zugänglichkeit erschwert	niedrig	kurzfristig
137	Wernborn	ÖV	Verkehrssicherheit/Komfort/Barrierefreiheit	Barrierefreiheit/Infrastruktur	Hochbord und taktile Leitelemente fehlen, fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage, Zugänglichkeit erschwert, Wartefläche	niedrig	kurzfristig
138	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	ruhender Verkehr	pakende Kfz halb auf FB (3,0m)	mittel	mittelfristig
139	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	kurzfristig
140	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	kurzfristig
141	Kransberg	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	kurzfristig
142	Kransberg	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
143	Kransberg	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht durch Häuser eingeschränkt	mittel	mittelfristig
144	Kransberg	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	mittelfristig
145	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
146	Kransberg	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
147	Kransberg	ÖV	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	Hochbord und taktile Leitelemente fehlen	niedrig	kurzfristig
148	Kransberg	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
149	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
150	Wernborn	Fußverkehr	Komfort	Hindernis	Engstelle durch Baum	mittel	mittelfristig
151	Wernborn	Radverkehr	Komfort	Hindernis	Baum	niedrig	langfristig
152	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
153	Wernborn	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	mittelfristig
154	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
155	Wernborn	ÖV	Komfort	Ausstattung/Infrastruktur	fehlender Fahrgastunterstand, fehlende Radabstellanlage, Zugänglichkeit erschwert	mittel	mittelfristig
156	Wernborn	Radverkehr	Komfort	Hindernis	Baum	niedrig	langfristig
157	Wernborn	Radverkehr	Komfort	Hindernis	Baum	niedrig	langfristig
158	Wernborn	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	mittel	kurzfristig
159	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
160	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
161	Wernborn	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
162	Innenstadt	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	Sofortmaßnahme
163	Innenstadt	Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Beschränkung der Durchfahrt, T100 prüfen	hoch	Sofortmaßnahme
164	Merzhausen	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sicht durch Häuser eingeschränkt	mittel	mittelfristig
165	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit im Knotenpunkt	mittel	mittelfristig
166	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
167	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
168	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
169	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
170	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
171	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
172	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort/Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
173	Innenstadt	Fußverkehr/Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	Zusatzzeichen Durchlass Fuß-/Radverkehr fehlt	niedrig	Sofortmaßnahme
174	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (Eingangssituation T30-Zone)	mittel	mittelfristig
175	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit der Verkehrsanlage	mittel	mittelfristig
176	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Markierung	Furt FGÜ verblasst	mittel	kurzfristig
177	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
178	Innenstadt	Radverkehr/Kfz-Verkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	Beschilderung	verdecktes Verkehrszeichen durch Bewuchs	hoch	Sofortmaßnahme
179	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	Sofortmaßnahme
180	Innenstadt	Kfz-Verkehr	Verkehrssicherheit/Infrastruktur	Oberfläche	Schäden in der Fahbanoberfläche	hoch	Sofortmaßnahme
181	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Baum	mittel	mittelfristig
182	Innenstadt	Radverkehr	Verkehrssicherheit	Hindernis	Umlaufsperr ohne Hinweis (VZ + Markierung)	hoch	kurzfristig
183	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
184	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (Eingangssituation T30-Zone)	mittel	mittelfristig
185	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Bewuchs	Randbewuchs	niedrig	Sofortmaßnahme
186	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Bewuchs	fehlender Oberflächenbelag (sofern Weg nutzbar sein soll)	mittel	kurzfristig
187	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
188	Innenstadt	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Beleuchtung	fehlende Beleuchtung des FGÜ	mittel	kurzfristig
189	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig

Nr.	Stadtteil	Verkehrsart	Kategorie	Mangel	Beschreibung	Priorität	Umsetzung
190	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
191	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
192	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
193	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
194	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
195	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
196	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
197	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
198	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
199	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
200	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
201	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
202	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
203	Innenstadt	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
204	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
205	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Hindernis	DIXI-Toilette (Baustelle) auf dem Gehweg platziert	hoch	Sofortmaßnahme
206	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit/Komfort	Querungsstelle	lange Querungswege (Fahrbahn)	mittel	langfristig
207	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (Eingangssituation T30-Zone)	mittel	mittelfristig
208	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
209	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit im Knotenpunkt	mittel	mittelfristig
210	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (Eingangssituation T30-Zone)	mittel	mittelfristig
211	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sichtbehinderungen durch ein-/ausparkende Kfz direkt vor der Schule	hoch	kurzfristig
212	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	ruhender Verkehr	mögliche Konflikte durch Wendevorgänge der Kfz und der Kinder	hoch	kurzfristig
213	Eschbach	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ggf. ZZ 1022-10	hoch	Sofortmaßnahme
214	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	ruhender Verkehr	Kfz werden im Seitenraum der Mischverkehrsfläche abgestellt; Fußgänger müssen auf die "Fahrbahn" ausweichen"	mittel	kurzfristig
215	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	ruhender Verkehr	Kfz werden im Seitenraum der Mischverkehrsfläche abgestellt; Fußgänger müssen auf die "Fahrbahn" ausweichen"	mittel	kurzfristig
216	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	ruhender Verkehr	Kfz werden im Seitenraum der Mischverkehrsfläche abgestellt; Fußgänger müssen auf die "Fahrbahn" ausweichen"	mittel	kurzfristig
217	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	ruhender Verkehr	Kfz werden im Seitenraum der Mischverkehrsfläche abgestellt; Fußgänger müssen auf die "Fahrbahn" ausweichen"	mittel	kurzfristig
218	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Komfort/Barrierefreiheit	Oberfläche	Sehr grober Schotter; schlecht zu begehen und zu befahren	hoch	kurzfristig
219	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit/Komfort	Oberfläche	Schlagloch, Wurzelaufbruch, Trennfugen, Bodenwelle etc.	mittel	kurzfristig
220	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
221	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
222	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
223	Eschbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	Querungsstelle/ Überleitung auf Radweg fehlt	mittel	mittelfristig
224	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
225	Eschbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
226	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
227	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
228	Eschbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
229	Eschbach	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	hoch	Sofortmaßnahme
230	Michelbach	Fußverkehr	Verkehrssicherheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle	hoch	mittelfristig
231	Michelbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
232	Michelbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Oberfläche	Schlagloch, Wurzelaufbruch, Trennfugen, Bodenwelle etc.	mittel	mittelfristig
233	Michelbach	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	hoch	kurzfristig
234	Michelbach	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
235	Michelbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (Eingangssituation T30-Zone)	mittel	mittelfristig
236	Michelbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
237	Michelbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
238	Michelbach	alle Verkehrsteilnehmer	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig





Nr.	Stadtteil	Verkehrsart	Kategorie	Mangel	Beschreibung	Priorität	Umsetzung
239	Wilhelmsdorf	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	mittel	kurzfristig
240	Wilhelmsdorf	Kfz-Verkehr	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Gestaltung des Ortseingangsbereichs (z.B. Versatz)	mittel	mittelfristig
241	Wilhelmsdorf	Kfz-Verkehr	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Gestaltung des Ortseingangsbereichs (z.B. Versatz)	mittel	mittelfristig
242	Wilhelmsdorf	Radverkehr	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Einheit von Bau und Betrieb (gerader Straßenverlauf, keine Einengungen etc.)	mittel	langfristig
243	Wilhelmsdorf	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	mittel	kurzfristig
244	Wilhelmsdorf	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Hindernis	Engstelle durch Haus	mittel	mittelfristig
245	Wilhelmsdorf	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Querungsstelle	fehlende Querungsstelle wegen Einengung (Haus)	mittel	mittelfristig
246	Wilhelmsdorf	Fußverkehr	Barrierefreiheit	Barrierefreiheit	fehlende Barrierefreiheit (Treppe)	hoch	mittelfristig
247	Innenstadt	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	hoch	kurzfristig
248	Merzhausen	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	mittel	kurzfristig
249	Merzhausen	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	mittel	kurzfristig
250	Merzhausen	Kfz-Verkehr	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Gestaltung des Ortseingangsbereichs (z.B. Versatz)	mittel	mittelfristig
251	Merzhausen	Radverkehr	verkehrsrechtliche Anordnung	verkehrsrechtliche Anordnung	ZZ 1022-10	niedrig	kurzfristig
252	Merzhausen	Fußverkehr	Barrierefreiheit	ruhender Verkehr	Parken auf dem Gehweg	hoch	kurzfristig
253	Merzhausen	Kfz-Verkehr	Infrastruktur	Straßenraumgestaltung	fehlende Gestaltung des Ortseingangsbereichs (z.B. Versatz)	mittel	mittelfristig
254	Innenstadt	alle Verkehrsteilnehmer	Verkehrssicherheit	Sichtbehinderung	Sichtbehinderung durch Baum	hoch	kurzfristig
255	Innenstadt	Fußverkehr	Komfort	Lichtsignalanlage	Grünanforderung notwendig (Taster)	niedrig	mittelfristig
256	Innenstadt	Fußverkehr	Infrastruktur	Querungsstelle	große Kreuzung mit langen Querungswegen	mittel	langfristig

Verkehrsart	Anzahl	Anteil
Fuß- und Radverkehr	96	32,3%
Radverkehr	90	30,3%
Fußverkehr	40	13,5%
Alle Verkehrsarten	35	11,8%
Kfz-Verkehr	12	4,0%
ÖPNV	11	3,7%
Radverkehr/ Kfz-Verkehr	10	3,4%
Fuß- und Radverkehr/ Kfz-Verkehr	2	0,7%
Fußverkehr/ Kfz	1	0,3%
	297	100%

Kategorie	Anzahl	Anteil
Infrastruktur	63	21,2%
Verkehrssicherheit	55	18,5%
Infrastruktur/ Verkehrssicherheit	37	12,5%
Verkehrsrechtliche Anordnung	23	7,7%
Markierung/ Verkehrssicherheit	22	7,4%
Barrierefreiheit	21	7,1%
Infrastruktur/ Verkehrssicherheit/ Komfort	20	6,7%
Verkehrssicherheit/ Komfort	11	3,7%
Verkehrssicherheit/ Infrastruktur	10	3,4%
Infrastruktur/ Komfort	9	3,0%
Infrastruktur/ Barrierefreiheit	4	1,3%
Infrastruktur/ Barrierefreiheit/ Verkehrssicherheit	4	1,3%
Komfort	3	1,0%
Verkehrsrechtliche Anordnung/ Komfort	2	0,7%
Unterhalt & Pflege	2	0,7%
Soziale Sicherheit/ Verkehrssicherheit	2	0,7%
Verkehrsrechtliche Anordnung/ Verkehrssicherheit	2	0,7%
Wegweisung/ Komfort	1	0,3%
Infrastruktur/ verkehrsrechtliche Anordnung	1	0,3%
Ordnungswidrigkeiten	1	0,3%
Infrastruktur/ Komfort/ Verkehrssicherheit/	1	0,3%
Infrastruktur/ Komfort/ Barrierefreiheit	1	0,3%
Erreichbarkeit	1	0,3%
Verkehrssicherheit/ Unterhalt und Pflege	1	0,3%
	297	100,0%

Art	Anzahl	Anteil
Querungsstelle	41	13,8%



Hindernis	37	12,5%
Barrierefreiheit	37	12,5%
Verkehrsrechtliche Anordnung	26	8,8%
Oberflächenbeschaffenheit	25	8,4%
Sichtbehinderung	24	8,1%
Furtmarkierung	22	7,4%
Straßenraumgestaltung	22	7,4%
Dimensionierung der Verkehrsanlage	12	4,0%
Ruhender Verkehr	12	4,0%
Überleitung Seitenraum/ Fahrbahn	9	3,0%
Beleuchtung	8	2,7%
Führungsform	6	2,0%
Sicherheitsraum	4	1,3%
Fahrgeschwindigkeiten	3	1,0%
Unterhalt & Pflege	3	1,0%
Lichtsignalanlage	3	1,0%
Wegweisung	1	0,3%
Busanbindung	1	0,3%
Komfort	1	0,3%
	297	100,0%

Verkehr  
Oberleitung  
Dimensionierung  
Überleitung


Kategorie (nach QGIS Plan)	Anzahl	Anteil
Infrastruktur	146	49,2%
Verkehrssicherheit	68	22,9%
Verkehrsrechtliche Anordnungen und Markierungen	51	17,2%
Ruhender Verkehr	12	4,0%
Beleuchtung	8	2,7%
Führungsform	6	2,0%
Unterhalt und Pflege	3	1,0%
Busanbindung	1	0,3%
Komfort	1	0,3%
Wegweisung	1	0,3%
	297	100,0%

Verkehrsrecht







## Mängel nach Verkehrsarten




## Mängel nach Kategorien (mind. 10 Mängel)



Art des Mangels



### Mängel nach Kategorien



Busanbindung | 0,3%

Komfort | 0,3%

Wegweisung | 0,3%

---

%

1%

49,2%

