

Bauwerk Nr.	Informationen über Lage der Brücke					Bauliche Informationen zum Brückenbauwerk			Bauwerkshauptprüfung		
	Gemarkung	Brückenart	Bauweise	überbrückt wird ?	Lage / Straße	Baujahr	Zeichnung oder Pläne vorhanden	Statik liegt vor	Datum / Kosten	Zustandsnote	Maßnahmenempfehlung (Dringlichkeit)
1	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Am Stadtbruch	1985	ja, 7 große Pläne Nr. 81.1-81.7 in li. Karten Schrank Archiv DG		20.11.2020 680,00 Euro	1,0	Instandsetzung Gehwegbelage (kurzfristig) Instandsetzung von Belagsfugen (kurzfristig)
2	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Molkereiweg/Mühlenweg	1960	ja in Akte "Brückenbauwerke"	ja in Akte "Brückenbauwerke"	28.06.2019 788,14 €	2,8	Prüfbericht 28.06.2019: kurzfristige Schäden beheben, Risse im Fahrbahnbelag (Dehnfugen fehlten) aufschneiden und mit Bitumen verfüllen, Geländer; abschleifen, grundieren und Anstrich erneuern. Langfristig ggf. Erstellung Ersatzbauwerk prüfen
3	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Molkereiweg (voraussichtlich von Privat erbaut; Unterlagen fehlen)				20.11.2020 720,00 Euro	2,8	Überbau Betoninstandsetzung / Betonersatz Unterbau Mauerwerksinstandsetzung Bauliche Unterhaltung / Kleinere Reparaturen
4	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Pfortenstraße	2002	ja, Bauakte "Brückenbau Pfortenstraße"	ja, Bauakte "Brückenbau Pfortenstraße"	25.11.2021 530,00 Euro	2,1	Erneuerung des Fahrbahnbelages (mittelfristig)
5	Volkmarsen	Brücke	Beton	Stickelwasser	Weg zur Stadthalle			ja, in Akte "Brückenbauwerke" (25.03.2008)	20.11.2020 610,00 Euro	1,9	Kleinflächige Erneuerung / Instands. Des Fahrbahnbelages Einbau / Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung
6	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Wiedelohweg						neuer Baulastträger ist das Land Hessen
7	Volkmarsen	Brücke	Beton	Gleisanlage DB	Benfelder Straße				22.02.2021	2,3	Einbau/ Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung Versorgungsträger informieren Unterbau Betoninstandsetzung / Betonersatz Unterbauinstandsetzung Ersatz einzelner Steine Kappe Fugeninstandsetzung Instandsetzung von Verbindungsmitteln der Schutzpl. / Schutzwände
8	Volkmarsen	Brücke	Beton	Twiste	Feldweg zw. Volkmarsen-Welda (Mengebrücke)	1998	ja, 3 große Pläne Nr. 116.1-116.3 in li. Karten Schrank Archiv DG	ja, 2 Bauakten "Brücke über die Twiste" / Archiv DG Rathaus sowie			
9	Volkmarsen	Brücke		Wände	Reethweg						
10	Volkmarsen	Brücke	Beton	Twiste	Weg über Stadtbruch beim Hundeplatz	2008	Schnittzeichnung, 31.01.2008 Stadtbauamt, in Akte "Neubau Erpebrücke" / "Brücke Twiste" (Hundeplatz), Archiv DG Rathaus	Ja, Statik Behelfsbrücke L3075 (Erpe) von ASV Bad Arolsen u. Ingenieur-geologisches Gutachten	04.09.2020 530, 00 Euro	1,8	Instandsetzung von Belagsfugen
11	Volkmarsen	Brücke	Stein	Külter Graben	Feldweg zw. Volkmarsen-Külte / "Giesenkamp"		ja in Akte "Brückenbauwerke"	ja in Akte "Brückenbauwerke"	23.11.2021 360,00 Euro	1,2	Erneuerung kompl. Geländer / Brüstung (mittelfristig)
12	Volkmarsen	Brücke	Beton	Twiste	Feldweg zw. Volkmarsen-Külte (Beim Brausewehr)						
13	Külte	Steg	Holz	Twiste	Fußgängersteg Twistepfad	2002	ja, in Akte "DE Külte, Twistepfad 2. BA"	ja, in Akte "DE Külte, Twistepfad 2. BA"	20.11.2020 490, 00 Euro	2,7	Erneuerung / Instandsetzung des Rad- / Gehwegbelages
14	Külte	Brücke	Stahl, Stein	Twiste	Am Brausewehr		Bauschein aus Jahr 1936 in Akte "Brückenbauwerke"		20.11.2020 660,00 Euro	! 3,0	Geländer- u. Mauerwerksfugeninstandsetzung Fahrbahneinengung erforderlich
15	Külte	Brücke	Stahl, Stein	Twiste	Am Brausewehr (beim Wehr)				20.11.2021 460,00 Euro	1,0	Beseitigung von Anlangungen
16	Külte	Steg	Stahl, Stein	Twiste	Fußgängersteg Twistepfad (Nähe Spulkater)						
17	Külte	Steg	Holz	Graben zur Mühle	Fußgängersteg an der Alten Mühle				20.11.2020 490,00 Euro	1,0	
18	Külte	Steg	Stahl, Stein	Twiste	Fußgängersteg an der Alten Mühle				20.11.2020 420,00 Euro	1,0	umgesetzte Stahlbrücke von "Brausewehr Volkmarsen"
19	Volkmarsen	Brücke	Beton	Wände	Feldweg Weiler Judenwarte						
20	Volkmarsen	Brücke	Beton	Wände	Feldweg hinter Ziegeleigrube Richtung Iberg ("Försterbrücke")	1966/1967 (Neubau nach Hochwasser)	ja, in Akte "Brückenbauwerke"	ja, in Bauakte "Försterbrücke" in Archiv DG	25.11.2021 360,00 Euro	1,1	Entwässerungsöffnungen in die Geländerpfosten einbohren und mit Epoxitharz ausgießen (mittelfristig)
21	Ehringen	Steg	Beton	Erpe	Fußgängersteg Unterstraße ("Hafen")				24.11.2021 530,00 Euro	2,2	Kleinere Reparaturen wegen Rissen im Belag; Überbau Betoninstandsetzung (kurzfristig); Schutzzeineinrichtung instands. (mittelf.)
22	Ehringen	Steg	Beton	Erpe	Fußgängersteg Steenweg						
23	Volkmarsen	Steg	Holz	Erpe	Rad-/Gehweg zum Sauerbrunnen				20.11.2020 570,00 Euro	2,8	zwischen Flur 36 Flst. 66 u. Flur 33 Flst. 52 Überbau Holz Erneuerung vom Bauteilen Erneuerung / Instandsetzung des Rad- / Gehwegbelages Bauwerkserneuerung / Ersatzneubau
24	Volkmarsen	Brücke	Beton	Watter	Feldwegbrücke Nähe Sandbruch Funke						Reparaturarbeiten im Jahr 2004
25	Volkmarsen	Wasserdurchfahrt		Watter	Feldweg im Wattertal						
26	Hörle	Brücke (Durchlassbauwerk)	Beton	Bicke	Unterdorf	1999	ja, in Akte "Brücke über die Bicke, Hörle" im Archiv DG Rathaus	ja, in Akte "Brücke über die Bicke, Hörle" im Archiv DG Rathaus			

Bauwerk Nr.	Informationen über Lage der Brücke					Bauliche Informationen zum Brückenbauwerk			Bauwerkshauptprüfung		
	Gemarkung	Brückenart	Bauweise	überbrückt wird ?	Lage / Straße	Baujahr	Zeichnung oder Pläne vorhanden	Statik liegt vor	Datum / Kosten	Zustandsnote	Maßnahmenempfehlung (Dringlichkeit)
27	Ehringen	Brücke	Beton	Erpe	Feldweg im Erpetal Nähe Rödersen				25.11.2021 390,00 Euro	1,0	Erneuerung des Geländers (kurzfristig)
28	Ehringen	Steg	Holz	DB-Strecke	Fußgängerbrücke über DB zum Lindenberg	1989 bzw. neu errichtet 2009	ja, in Akte "Neuerrichtung Fußgängerbrücke über DB-Gleise bei Ehringen"	ja, in Akte "Neuerrichtung Fußgängerbrücke über DB-Gleise bei Ehringen"	17.03.2021 680,00 Euro	1,6	Neubau Brücke und Sanierung Widerlager nach Unfallschaden im Jahr 2009
29	Volkmarsen	Steg	Holz	Erpe	bei der Vogelsangmühle	2005 Neubau 2020 Fa. Dallig	ja, in Akte "Brückenbauwerke"				Erneuerung im Jahr 2005
30	Ehringen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Im Kamp (bei der Obermühle)						
31	Ehringen	Brücke	Beton	Dase	Hasenbeutel				22.11.2021 390,00 Euro	2,2	Mauerwerksfugen in Widerlagerwänden teilw. ausgewaschen (kurzfristig); Schutzgeländer lose (mittelfristig)
32	Ehringen	Brücke	Beton	Erpe	Im Gemeindebruch						
33	Hörle	Brücke	Beton	Bicke	Stückerweg				25.11.2021 450,00 Euro	1,1	Entwässerungsöffnungen in die Geländerpfosten einbohren und mit Epoxitharz ausgießen (kurzfristig)
34	Volkmarsen	Brücke	Beton	DB-Strecke	Rudolf-Diesel-Straße	2015	ja, in Akte "Bestandsunterlagen Beck-Bau"	ja, in Bauakte	2015 H1, 6-2019 H2 398,90 €	1,6	Prüfbericht vom 26.07.2019: Mängel festgestellt. Kl. Risse im Fahrbahnbelag (Querfugen) und fehlende Gummis an Geländer zwischen Füllstab und Dehnstoß. Anschreiben B. Pfeiffer an Beck-Bau wegen Mängelbeseitigung, Verfüllung Fugen und Ersetzung Gummis sowie Ausbesserung Korrosionsschutz.
35	Volkmarsen	Brücke	Beton	Mühlengraben	Steinweg		nein	nein			Rückstufung Landesstraße L 3081 zur Gemeindestraße
36	Volkmarsen	Brücke	Stein	Stickelwasser	Schulstraße bei der Reithalle		nein	nein	20.11.2020 480,00 Euro	2,7	Unterbauinstandsetzung Stein Einbau / Erneuerung komplettes Geländer / Brüstung
37	Volkmarsen	Steg	Holz	Mühlengraben	Schulstraße-Niedere Stadtmauer (Zweete)						
38	Volkmarsen	Steg	Holz Metall	Mühlengraben	Mühlenweg-Obere Stadtmauer		Belag u. Geländer erneuert in 2021		20.11.2020 325,00 Euro	1,0	Bauliche Unterhaltung / Kleinere Reperaturen
39	Volkmarsen	Steg	Beton	Twiste	"Kapellenbruch", Klärung mit Wiesengenossenschaft o. Martin Dicke?						
40	Ehringen	Steg	Holz?	Erpe	Rasenweg in Richtung "Obermühle"				20.11.2020 540,00 Euro	2,3	Sonstige Geländerinstandsetzung Überbauinstandsetzung Beton / Stahlbeton / Spannbeton
41	Ehringen	Steg	Holz?	Erpe	Hüwel (westl. der Bahnbrücke)						
42	Ehringen	Brücke	Beton?	Mühlengraben	Unter der Hüwel						
43	Ehringen	Brücke	Beton?	Mühlengraben	Zwischen den Hüweln						
44	Volkmarsen	Brücke	Stein?	Watter	Klepperberg (Zuwegung Sandbrüche)				20.11.2020 590,00 Euro	2,2	Schutzeinrichtung Erneuerung Unterbau Mauerwerksinstandsetzung
45	Lütersheim	Brücke	Stein?	Watter	Im Knick						Die Feldwegeparzellen stehen im Eigentum der Domonialverwaltung!
46	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Rhödaer Bach	Am Stromberg				20.11.2020 320,00 Euro	2,6	Instandsetzung - Holzträger fachgerecht auflagern (ohne Erdkontakt) u. schadhafte Länsträger ersetzen
47	Volkmarsen	Brücke	Stein?	Wilpe	Külter Weg				04.09.2020 415,00 Euro	2,0	Instandsetzung (Querrisse bei Deckenneubau beseitigen) Instandsetzung von Belagsfugen; Beseitigung von Anlandungen
48	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Wilpe	Ziegelkaute				20.11.2020 460,00 Euro	! 3,5	Bauwerkserneuerung/Ersatzneubau als Erweiterungsmaßnahme
49	Volkmarsen	Brücke	Stein?	Wilpe	Im Wechselspaten						
50	Volkmarsen	Brücke	Stein?	Wilpe	Behrender Wiesen						
51	Volkmarsen	Brücke	Stein?	Wilpe	Pfaffenweg						
52	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Wiedeloh						
53	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Vorne im Mersch						
54	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Überm Merschgraben						
55	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	In den Kronenmorgen						
56	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Im Mersch						
57	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Im Mersch						
58	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Im Mersch						
59	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Allerföhre						
60	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	Allerföhre						
61	Volkmarsen	Brücke/Überfahrt?	Stein?	Entwässerungsgraben	In den Dreckswiesen						
62	Volkmarsen	Brücke	Stein	Erpe	Erpe (ehemalige Bahnbrücke - Strecke nach Warburg)		nein	nein			Derzeit weder Fahrzeug- noch Fußgängerverkehr!